essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia:

Orden de Servicio Nº 62/2022

Contrato Nº 26/2022

TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457

Fecha: 10/11/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	BNL211	UNIDAD DE CONEXIÓN Y RECONEXIÓN-GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
115.2	Limpieza de radiador	1
115.3	Bomba de agua	1
115.4	Regulación de válvulas	4
115.5	Mano de obra por reparaciones menores	1
116.3	Escaneado chequeo motor	1
116.23	Bomba de Aceite.	1
116.24	Tobera	4
116.25	Mano de obra Reparación de bomba inyectora	1
116.26	Calibración y limpieza de Bomba Inyectora	1
117.3	Soporte barra de torsión	2
117.4	Tornillo barra reguladora	2
118.5	Corona volante	1
119.10	Eje cuádruple.	1
119.11	Eje mando.	1
120.2	Fibra de freno trasero	4
120.4	Rectificación de Discos de Frenos.	2
120.6	Rectificación de Tambores de Frenos.	2
120.10	Mano de obra Reparación de servo freno	1
120.11	Cilindro de freno	2
120.14	Mano de obra por reparación de freno	1
122.1	Planetario	2
122.2	Satélite	2
122.8	Rulemán con Seguro	2
122.9	Reten de palier	2
122.12	Calce	8
123.3	Inducido de Motor de Arranque.	1
123.5	Campo de arranque	1
123.6	Mano de obra Reparación motor de arranque	1
123.7	Mano de obra Reparación de motor limpia parabrisas	1
123.16	Mano de obra Reparación de cableado de luces trasera	1
123.17	Mano de obra Reparación de cableado de luces delanteras	1
123.19	Sensor de temperatura de agua	1
123.20	Regulador de presión bomba	1
123.21	Mano de obra por reparación eléctrica	1

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC: 653374-4

JEFE DE UNIDAD DE TALLERES
Lic. Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap