REIMPEX JAC

Informe Técnico

Asunto: Mantenimiento preventivo y correctivo.

Marca: JAC

Modelo: Refine M1

Chasis Nro: LJ6A3C567000477

Chapa: BZH 477

Km: 73.687

Comentario:

Se realizaron las verificaciones mecánicas correspondientes acorde al procedimiento por lo que procedimos al los siguientes trabajos:

- CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTERO . Se remplazaron las piezas debido a que tenia fuga de presión por ende el amortiguador no tenia absorción
- RETEN DE SELECTOR DE CAMBIOS . La goma se encontraba endurecida y resecada por lo que no se sellaba correctamente y por ende perdia aceite

- CAMBIO DE BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA . Se encontraba con desgaste por lo que emitia ruidos en la suspensión
- CAMBIO DEAMORTIGUADORES TRASERO. Se remplazaron las piezas debido a que tenia fuga de presión por ende el amortiguador no tenia absorción

- CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA . Se encontraba con desgaste por lo que tenia dificultad para bloquear y desbloquear
- REPARACION DE NEUMATICO LLANTAS GOLPEADAS . La llanta se encontraba con una abolladura esto causa la perdida de presión de aire en el neumático
- CAMBIO DE JUNTA DE TAPA BALANCIN . La goma se encontraba endurecida y resecada por lo que no se sellaba correctamente y por ende perdia aceite motor por la zona
- CAMBIO DE CORREAS. Se remplazaron las correas por que se encontraban resecadas y eso podría causar que se soltaran
- LIMPIEZA DE INTERCOOLER . Tenia obstruido los paneles de circulación por la impureza que se acumularon con el tiempo de uso
- CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE Se encontraban con un desgaste excesivo por lo que no acoplaba y tampoco desacoplaba correctamente el motor con la caja
- CAMBIO DE ACEITE DE CAJA El aceite se remplazo al cambiar el reten porque una vez que tiene contacto con el medio ambiente se puede contaminar

ID-405382.