VIC SERVISE

Calle los palmitos E/ Panchito López.
Ciudad del Este - Paraguay
Vectorarea@gmail.com – 0973 519980

Fecha:	26/04/2019	Orden de servicio:	001/19
Empresa:	Facultad de Ingeniería Agronómica-UNE	VIC SERVICE Ruc: 2911585 - 8 Km. 4 Barrio San José Tel. 0973 519 980	
Ciudad:	Minga Guazú		
Dirección:	Km 17,5 Ruta Internacional		
Ruc:	800013627-6		

ITEM Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MANT. AIRES PRECIO UNITARIO
1	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de pared, de		
	12.000 BTU, frio/calor		
1.1	Limpieza de condensador	10	50.000
1.2	Limpieza del filtro y careta	10	50.000
1.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	10	50.000
2	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de pared, de		
	18.000 BTU, frio/calor		
2.1	Limpieza de condensador	10	50.000
2.2	Limpieza del filtro y careta	10	50.000
2.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	10	45.175

VIC SERVICE
Ruc: 2911585 - 8
Km. 4 Barrio San José
Tel. 0973 519 980

VIC SERVISE

Calle los palmitos E/ Panchito López.
Ciudad del Este - Paraguay
Vectorarea@gmail.com – 0973 519930

5.1	Limpieza de condensador	10	60.000
5.2	Limpieza del filtro y careta	10	60.000
5.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	10	60.000
5.4	Limpieza de evaporador	10	60.000
5.5	Limpieza de drenaje	10	60.000
6	Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo		
	Split, de 36.000 BTU, calor/frio		
6.1	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	5	44.800
6.2	Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador	10	14.710
6.3	Rebobinado de motor ventilador de Evaporador 3 velocidades	5	39.500
6.5	Cambio de filtro de gas 1/4	3	33.600

VIC SERVICE
Ruc: 2911555 - 8
Km. 4 Barrio San José
Tel. 0973 519 930

Propietario-Víctor Britoz

2911555-8

VIC SERVISE

Calle los palmitos E/ Panchito López.
Ciudad del Este - Paraguay
Vectorarea@gmail.com – 0973 519980

Fecha:	13/06/2019	Orden de servicio:	002/19
Empresa:	Facultad de Ingeniería Agronómica-UNE	VIC SERVICE Ruc: 2911565 - 8 Km. 4 Barrio San José Tel. 0973 519 980	
Ciudad:	Minga Guazú		
Dirección:	Km 17,5 Ruta Internacional		
Ruc:	800013627-6		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MANT. AIRES
Nº			PRECIO
			UNITARIO
1	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de pared, de		
	12.000 BTU, frio/calor		
1.1	Limpieza de condensador	10	50.000
1.2	Limpieza del filtro y careta	10	50.000
1.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	10	50.000
2	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de pared, de		
	18.000 BTU, frio/calor		
2.1	Limpieza de condensador	10	50.000
2.2	Limpieza del filtro y careta	10	50.000
2.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	10	45.175

VIC SERVICE
Ruc: 2911565 - 8
Km. 4 Barrio San José
Tel. 0973 519 980

VIC SERVISE

Calle los palmitos E/ Panchito López.
Ciudad del Este - Paraguay
Vectorarea@gmail.com – 0973 519980

3	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de pared, de		
	24.000 BTU, frio/calor		
3.3	Limpieza de condensador	10	125.000
3.4	Limpieza del filtro y careta	10	125.000
3.5	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	10	80.000
4	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de pared, de		
	36.000 BTU, frio/calor		
4.1	Limpieza de condensador	10	47.500
4.2	Limpieza del filtro y careta	10	47.500
4.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	10	47.500
4.4	Limpieza de evaporador	10	47.500
4.5	Limpieza de drenaje	10	47.500
5	Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de pared, de		
	48.000 BTU, frio/calor		

VIC SERVICE
Ruc: 2911585 - 8
Km. 4 Barrio San José
Tel. 0973 519 980

VIC SERVISE

Calle los palmitos E/ Panchito López.
Ciudad del Este - Paraguay
Vectorarea@gmail.com – 0973 519980

5.1	Limpieza de condensador	10	60.000
5.2	Limpieza del filtro y careta	10	60.000
5.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	10	60.000
5.4	Limpieza de evaporador	10	60.000
5.5	Limpieza de drenaje	10	60.000
6	**Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo**		
	Split, de 36.000 BTU, calor/frio		
6.1	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	5	44.800
6.2	Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador	10	14.710
6.3	Rebobinado de motor ventilador de Evaporador 3 velocidades	5	39.500
6.5	Cambio de filtro de gas 1/4	3	33.600

VIC SERVICE
Ruc: 2911555 - 8
Km. 4 Barrio San José
Tel. 0973 519 980

Propietario-Víctor Brítez

2911555-8

VIC SERVISE

Calle los palmitos E/ Panchito López.
Ciudad del Este - Paraguay
Vectorarea@gmail.com – 0973 519980

Fecha:	23/07/2019	Orden de servicio:	003/19
Empresa:	Facultad de Ingeniería Agronómica-UNE		
Ciudad:	Minga Guazú		
Dirección:	Km 17,5 Ruta Internacional		
Ruc:	800013627-6		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MANT. AIRES
Nº			PRECIO
			UNITARIO
1	**Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de pared, de**		
	12.000 BTU, frio/calor		
1.1	Limpieza de condensador	2	50.000
1.2	Limpieza del filtro y careta	2	50.000
1.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	2	50.000
4	**Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de pared, de**		
	36.000 BTU, frio/calor		
4.1	Limpieza de condensador	11	47.500
4.2	Limpieza del filtro y careta	11	47.500
4.3	Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador	11	47.500

VIC SERVICE
Ruc: 2911555 - 8
Km. 4 Barrio San José
Tel. 0973 519 980

VIC SERVISE

Calle los palmitos E/ Panchito López.
Ciudad del Este - Paraguay
Vectorarea@gmail.com - 0973 519980

6.11	Provisión y cambio de aislación térmica	5	11.500
6.12	Provisión y cambio de protector térmico	5	11.500
6.13	Provisión y cambio de capacitor de arranque	5	18.000
6.14	Provision y cambio de cañería de cobre de alta y baja presión con aislación termica	3	

VIC SERVICE
Ruc. 2911555 - 8
Km. 4 Barrio San José
Tel. 0973 519 980

Propietario-Víctor Britoz

2911555-8