REIMPEX SRL – CASA CENTRAL

Detalle técnico del Servicio de Mantenimiento y Reparación

Cliente: **Honorable Cámara de Senadores**

Marca: Jac

Modelo: Refine

Chasis: LJ16AA3C7G7000478

Chapa: BZH 451

Kilometraje: 53,466

ITEM	Cantidad	Repuesto cambiado	Motivos	PRECIO
13.2.2	1	Filtro de aceite	Por kilometraje cumplido	69.000
13.2.3	1	Filtro de combustible	Por kilometraje cumplido	169.000
.4	1	Filtro de aire motor	Por kilometraje cumplido	65.000
13.2.1	7	Aceite de motor 15W40	Por kilometraje cumplido	217.000
*	1	Arandela tapon de carter	Por kilometraje cumplido	7.000
*	12	Pinches sujetadores de plasticos	No tiene	24.000
6.2.13	1	Foco H7 12V	Está quemado	60.000
3.2.4	2	Amortiguador trasero	Pierde aceite	470.000
*	1	Limpieza de piezas	Limpiar zona varilla de aceite	30.000
5.2.4	1	Juego pastillas de freno delantero	Se encuentran con mucho desgaste	347.000
5.2.16	1	Sensor ABS delantero LH	Está quemado	120.000
1.2.42	1	Cruceta cardan	Presenta mucho desgaste	200.000
*	1	Centralizador Cardan	Presenta mucho juego	320.000
1.1.13	1	Cambio de cruceta cardan	Reemplazar pieza averiada	180.000
*	2	Rectificacion de disco de freno	Eliminacion de imperfeccion en la super	117.000

TOTAL REPUESTOS: 2.395.000 GS (Dos millones trescientos noventa y cinco mil)

TOTAL MANO DE OBRA: 630.000 GS (Seiscientos treinta mil)

TOTAL GENERAL: 3.025.000 GS (Tres millones veinticinco mil)

Karen Torrez /Taller Postventa

Aceptado por el cliente

MARCOS GRIFFITH
Director de Transporte
H. Cámara de Senadores

OT- 07
11-11-20