AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N° 48/21**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de las Oficinas de la DINAPI - Plurianual		**Fecha de terminación:** 11 - 05 - 2021	
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
Cambio de canaleta embutida y chapas del techo de sector lindero estacionamiento			
2.5	Cambio, provisión y colocación de canaleta embutida. Incluye remoción de techo de tejas o chapa, reposición del material removido y pintura	ml	24
2.10	Cambio, provisión y colocación de chapas de techo.	m2	36
Mamparas en Derecho de Autor			
2.23	Cambio, provisión y colocación de mamparas ciega de madera, con vidrio (incluye pintura según la existente).	m2	23

Ing. Víctor Ayala Perdomo
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

ROBERTO B. BERNAL
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

CONTACTO:
victor.ayala71@hotmail.com

TEL: 021 931 867
CEL: 0982 568 107

DIRECCIÓN: FERNANDO DE LA MORA 259 – VILLA ELISA