Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 29 de abril del 2021

INFORME TECNICO Nº 045/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con chapa HEU 230, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
9.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
9.1.17	CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA (incluye mano de obra)	2
9.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
9.3.2	CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION (incluye mano de obra)	1
9.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
9.6.16	REPARACION DE CREMALLERA	1
9.6.6	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	2
9.6.32	CAMBIO DE BIELETAS	2
9.6.23	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	2
9.6.26	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	4
9.6.25	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	4
9.6.43	MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1
9.6.31	CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR	2
9.6.24	CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	2

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9