Ministerio Público
República del Paraguay

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TRABAJO

FECHA:	1 MAYO 2024	MOVIL Nº	18
TALLER/ EMPRESA:	TALLER GILCOPAR	DESCRIPCION	CAMIONETA 4X2
Nº DE ORDEN	48553	CHAPA	EAC283
Nº DE PRESUPUESTO	19682/3	CODIGO PATRIMONIAL:	13-03-01-135-0009
KM. ACTUAL	421.179		

Por la presente se informa el trabajo realizado al presente móvil, segun se detalla en el Presupuesto Nº 19682/3 de fecha 23/04/24

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	CANTIDAD
Cambiar focos de luz altay baja c/u	2,00
Cambiar fusible	4,00
Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1,00
Mano de obra por hora	3,00
Cambiar soporte Motor	2,00
Cambiar aleta del ventilador	1,00
Reparar radiador	1,00
Cambiar tapa de radiador	1,00
Limpieza de tanque de combustible	1,00
Cambiar tapon de carter c/ arandela	1,00
Cambiar correa POLY V	1,00
Cambiar tensor de correa POLY V	1,00
Cambiar polea libre de correa POLY V	1,00
Mano de obra por hora	5,00
Cambiar aceite Motor p/litro	7,00
Cambiar filtro de combustible	1,00
Cambiar filtro de aceite	1,00
Cambiar filtro de aire	1,00
Cambiar aceite de caja p/litro	4,00
Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	3,00
Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	2,00
Mano de obra por hora	1,00
Cambiar centralizador cardan	1,00
Cambiar cruceta cardan trasero	1,00
Cambiar reten de brida	1,00
Cambiar ruleman de masa delantera	4,00
Cambiar reten de masa delantera	2,00
Mano de obra por hora	4,00
Reparar sinfin de direcci¾n	1,00
Alineación y balanceo de ruedas	1,00
Cambiar fluido de dirección hidraulica (p/ litro)	1,00
Limpieza y purga del sistema de D/H (ca±eria y reservorio de fluido)	1,00
Mano de obra por hora para los items 44 al 57	5,00
Cambiar amortiguador delantero c/u	2,00
Cambiar buje parrilla superior ambos	2,00
Cambiar buje parrilla inferior ambos	2,00
Cambiar rótula inferior	2,00
Cambiar rótula superior	2,00
Cambiar buje elßsticos completo	1,00
Cambiar buje barra de torsión	4,00
Mano de obra por hora	4,00
Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	1,00
Rectificar disco de freno (ambos)	1,00
Cambiar fibras freno c/u	4,00
Rectificar tambor freno trasero (ambos)	1,00