ORDEN DE SUMINISTRO N°

	Fecha: 26/03/21
	RUC: 80002675-6
De: Petróleos Paraguayos – PETROPAR	**Teléfono:** 448.503
Dirección: Chile 753. Edificio Centro Financiero, Piso 9.	
Proveedor:	**ELECTRO MEC S.A.**
Dirección:	PITIANTUTA ESQ. CNEL PANCHITO LOPEZ
Teléfono:	021 930503
e-mail:	rcbr1979@icloud.com

Tenga a bien proveernos los ítems que se consignan a continuación en las condiciones establecidas al pie de la Orden de suministro conforme **Contrato PR/DL Nº 271/20** de fecha 16 de diciembre de 2020

Nº Orden	Nº de Ítem / Lote	Descripción del/os bien/es y/o servicio/s	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Guaranies	Monto Guaranies IVA Incluido
1	1	Servicio de Reparación y frezado de engranaje catalina de dientes rectos Z=	Unidad		-	-
2	2	Servicio de Reparación y frezado de engranaje catalina Bihelicoidal Z= 165,	Unidad		-	-
3	3	Servicio de reparación y fresado de piñón de dientes rectos Z=21.	Unidad		-	-
4	4	Servicio de reparación y fresado de piñón de dientes Bihelicoidal Z=21.	Unidad		-	-
5	5	Servicio de Reparación de vírgenes de molienda,	Unidad		-	-
6	6	Servicio de Reparación y ajuste de eje de masa de molienda (zona de apoyo	Unidad		-	-
7	7	Servicio de Reparación de corona de accionamiento de transportadora intern	Unidad		-	-
8	8	Servicio de recuparación de rueda lisa de accionamiento transportadora inter	Unidad		-	-
9	9	Servicio de Reparación de corona de accionamiento de transportadora metal	Unidad		-	-
10	10	Servicio de Reparación de rodete Z=15, de accionamiento de 3º al 6º terno d	Unidad		-	-
11	11	Servicio de recuperación de cojinete de metal leve 180 mm.	Unidad	12	13.800.000	165.600.000
12	12	Servicio de Reparacion y calibración de botellón hidráulico	Unidad		-	-
13	13	Servicio de reparación de cuadrado de acople de eje de engranaje y/o eje de	Unidad		-	-
14	14	Servicio de reparación de martillos de desfibradora de caña de azúcar COP	Unidad		-	-
15	15	Servicio de reparación de cuchillas oscilantes de equipo cortadora de caña C	Unidad		-	-
16	16	Servicio de ajuste y balanceo in situ de ventilador inducido o forzado de la cal	Unidad		-	-
17	17	Recuperación de cabezote de molienda.	Unidad		-	-
					TOTAL	165.600.000

SOLICITADO POR:

Administrador del Contrato: Gerencia de Mantenimiento Planta de Mauricio J. Troche

Según:

CONDICIONES

De pago: Cláusula 5.-

Multa por atraso: Cláusula 12

Lugar de Entrega: Planta de Petropar en M.J.Troche.-

Plazo de Entrega: Según Clausula 8: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.

.....

Administrador de Contrato

Ing. Sixto R. Paredes R.
Encargado de Despacho
Gerencia de Planta M.J.T.
PETROPAR

16