Servicio Mecánico TOYOCAR®

ESPECIALIZADOS EN VEHICULOS JAPONESES
Compra - Venta de Repuestos en Gral.
Correas - Lubricantes - Baterías
de: Wilfrido Andino Leguizamón
Av. José F. Bogado 1.110 e/ Corrales - Tel.: 021-391 796 - Cel. 0981 656 875
E-mail: toyocar@hotmail.es
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 18505707
RUC: **889624 - 0**
Fecha inicio vigencia 09/12/2025
Fecha final vigencia 31/12/2026
NOTA DE REMISION

001-001 0000701

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA/SERVICIO | **FECHA DE EMISIÓN:** Asunción, 12 de Diciembre de 2025

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE LA MUJER — RUC o C.I.C.: 80009971-0

Domicilio: PRESIDENTE FRANCO ESQ. AYOLAS

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: — Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado: — Fecha de Expedición::

Fecha de inicio del traslado: — Fecha estimada de término del traslado:

Dirección del punto de partida: — Ciudad: — Departamento:

Dirección del punto de llegada: — Ciudad: — Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: — Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: KIA - SPORTAGE — Número de Registro Único del Automotor (RUA): HDB404

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: — RUC o C.I.C.:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA/SERVICIO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada (incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1	325	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 LITROS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	326	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 LITROS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	327	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	329	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	330	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	331	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	332	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / MANO DE OBRA CAMBIO DE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	335	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 7 LITROS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	336	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 7 LITROS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	341	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO / CAMBIO DE JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	342	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO / MANO DE OBRA CAMBIO DE JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
1	343	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO / CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO TRASERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404

Servicio Mecánico TOYOCAR®
LINEAS JAPONESAS EN GRAL.
Av. J. F. Bogado 1110 e/ Corrales
Tel.: 391 796 Telefax: 374.223 - As.
Marcelo Flecha
Dpto. Administrativo

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA/SERVICIO

Firma: — Aclaración: Arq. Diana Insfrán, Directora de Administración, Ministerio de la Mujer — RUC/C.I.C.: 1.378.614

ESPECIALIZADOS TOYOTA

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 655 c/ O´leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 701 800.-

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA