Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N°22
Vehículo: Mitsubishi Tritón Chapa: EAJ 872
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 006/2020
Fecha de Entrada al taller: 06/03/2020
Fecha de Salida del taller: 10/03/2020
Hora/s o día/s en el taller: 2

Servicio de Mantenimiento:

Cambio de filtro de aire
Cambio de filtro de aceite
Cambio de filtro de combustible
Cambio de aceite motor
Cambio de ruleman de masa
Rectificación de disco de freno
Cambio de pastilla de freno
Cambio de pastilla de freno
Cambio de focos (baja y alta)
Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento)

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

OBS: El importe mencionado por evento en el Contrato, corresponde a una Unidad de Servicio de rectificación de disco de freno y considerando que el vehículo cuenta con 2(dos) discos de frenos se realizan la factura por 2 unidades.

Vº Bº
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.
Técnico/a Mecánico/a MDS