GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° BN-FNB 005/2024

FECHA 20/06/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA – UNA.**

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo	X	Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega		Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

CONTRATO 10/2023.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Según orden de servicio N° 02

AA 12000 btu JAM tipo SPLIT - Talento Humano - N° de patrimonio: 028-14-10-1299

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
5.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	1
5.2	Mano de Obra	Unidad	1
5.17	Cambio de capacitor	Unidad	1
5.18	Mano de Obra	Unidad	1
5.41	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
5.42	Mano de Obra	Unidad	1
5.43	Limpieza del condensador	Unidad	1
5.44	Mano de Obra	Unidad	1
5.45	Limpieza del evaporador	Unidad	1
5.46	Mano de Obra	Unidad	1
5.47	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
5.48	Mano de Obra	Unidad	1
5.49	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
5.50	Mano de Obra	Unidad	1
5.51	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
5.52	Mano de Obra	Unidad	1
5.53	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
5.54	Mano de Obra	Unidad	1

Lic. Arturo Estigarribia Rodas
Administrador de Gestión de Seguimiento de Contrato
FENOBUNA

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

AA 12.000 btu KONER tipo VENT - UOC - N° de patrimonio: 028-14-01-0596

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7.15	Cambio de capacitor	Unidad	1
7.16	Mano de Obra	Unidad	1
7.29	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
7.30	Mano de Obra	Unidad	1
7.33	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
7.34	Mano de Obra	Unidad	1
7.35	Limpieza del condensador	Unidad	1
7.36	Mano de Obra	Unidad	1
7.37	Limpieza del Evaporador	Unidad	1
7.38	Mano de Obra	Unidad	1
7.39	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
7.40	Mano de Obra	Unidad	1
7.41	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
7.42	Mano de Obra	Unidad	1
7.43	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
7.44	Mano de Obra	Unidad	1
7.45	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
7.46	Mano de Obra	Unidad	1

AA 24.000 btu LG tipo SPLIT INVERTER - Talento Humano - N° de patrimonio: 28-14-10-2394

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
3.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	1
3.2	Mano de Obra	Unidad	1
3.47	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
3.48	Mano de Obra	Unidad	1
3.51	Limpieza del evaporador	Unidad	1
3.52	Mano de Obra	Unidad	1
3.53	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
3.54	Mano de Obra	Unidad	1
3.55	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
3.56	Mano de Obra	Unidad	1
3.57	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
3.58	Mano de Obra	Unidad	1
3.59	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
3.60	Mano de Obra	Unidad	1

AA 48.000 btu GOODWEATHER tipo PISO/TECHO – Aula 1 - N° de patrimonio: 028.14.02.0576

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1.1	Carga de Gas refrigerante	Unidad	4
1.2	Mano de Obra	Unidad	4

Lic. Arturo Estigarribia Rodas
Administrador de Gestión de Seguimiento de Contrato
FENOBUNA

BONARO
RUC: 4.584.156-0

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

1.3	Soldadura por pérdida de gas	Unidad	1
1.4	Mano de Obra	Unidad	1
1.7	Cambio de motor compresor de 48.OOOBTU	Unidad	1
1.8	Mano de Obra	Unidad	1
1.13	Cambio de relay térmico	Unidad	1
1.14	Mano de Obra	Unidad	1
1.15	Cambio de capacitor	Unidad	2
1.16	Mano de Obra	Unidad	2
1.27	Cambio de protector térmico	Unidad	1
1.28	Mano de Obra	Unidad	1
1.35	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
1.36	Mano de Obra	Unidad	1
1.37	Cambio de contactores	Unidad	1
1.38	Mano de Obra	Unidad	1
1.39	Reparación interconexión eléctrica	Unidad	1
1.40	Mano de Obra	Unidad	1
1.41	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	Unidad	1
1.42	Mano de Obra	Unidad	1
1.43	Vació del sistema	Unidad	1
1.44	Mano de Obra	Unidad	1
1.45	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
1.46	Mano de Obra	Unidad	1
1.49	Bujes de los motores eléctricos.	Unidad	1
1.50	Mano de Obra	Unidad	1
1.51	Limpieza del condensador	Unidad	1
1.52	Mano de Obra	Unidad	1
1.53	Limpieza del evaporador	Unidad	1
1.54	Mano de Obra	Unidad	1
1.55	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
1.56	Mano de Obra	Unidad	1
1.57	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
1.58	Mano de Obra	Unidad	1
1.59	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
1.60	Mano de Obra	Unidad	1
1.61	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
1.62	Mano de Obra	Unidad	1

AA 12.000 btu GOODWEATHER tipo SPLIT – secretaria decanato - N° de patrimonio: 028-14-01-0613 (solicitado para secretaría)

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
5.21	Cambio de perillas de mando	Unidad	1
5.22	Mano de Obra	Unidad	1

AA 48.000 btu GOODWEATHER tipo PISO/TECHO – Aula 8 - N° de patrimonio: 028.14.03.0523

Lic. Arturo Estigarribia Rodas
Administrador de Gestión de Seguimiento de Contrato
FEMOBUNA

BONARO
RUC: 4.564.156-0

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1.19	Cambio de placa electrónica	Unidad	1
1.20	Mano de Obra	Unidad	1
1.21	Provisión de Control Remoto	Unidad	1
1.22	Mano de Obra	Unidad	1
1.35	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
1.36	Mano de Obra	Unidad	1
1.39	Reparación interconexión eléctrica	Unidad	1
1.40	Mano de Obra	Unidad	1

AA 24.000 btu VCP tipo SPLIT – Secretaria obstreticia - N° de patrimonio: 028.14.03.0533

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
3.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	2
3.2	Mano de Obra	Unidad	2
3.3	Soldadura por pérdida de Gas	Unidad	1
3.4	Mano de Obra	Unidad	1
3.15	Cambio de termostato de alta	Unidad	1
3.16	Mano de Obra	Unidad	1
3.17	Cambio de termostato de baja	Unidad	1
3.18	Mano de Obra	Unidad	1
3.19	Cambio de capacitor	Unidad	3
3.20	Mano de Obra	Unidad	3
3.29	Cambio de válvula inversora	Unidad	1
3.30	Mano de Obra	Unidad	1
3.33	Cambio de protector térmico	Unidad	1
3.34	Mano de Obra	Unidad	1
3.37	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
3.38	Mano de Obra	Unidad	1
3.39	Cambio de contactores	Unidad	1
3.40	Mano de Obra	Unidad	1
3.41	Reparación interconexión eléctrica	Unidad	1
3.42	Mano de Obra	Unidad	1
3.43	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	Unidad	1
3.44	Mano de Obra	Unidad	1
3.45	Vació del sistema	Unidad	1
3.46	Mano de Obra	Unidad	1
3.47	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
3.48	Mano de Obra	Unidad	1
3.49	Limpieza del condensador	Unidad	1
3.50	Mano de Obra	Unidad	1
3.51	Limpieza del evaporador	Unidad	1
3.52	Mano de Obra	Unidad	1
3.53	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
3.54	Mano de Obra	Unidad	1

Lic. Arturo Estigarribia Rodas
Administrador de Gestión de Seguimiento de Contrato
FENOB/UNA

BONARO
RUC: 4.584.156-0

3.55	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
3.56	Mano de Obra	Unidad	1
3.57	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
3.58	Mano de Obra	Unidad	1
3.59	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
3.60	Mano de Obra	Unidad	1

AA 18.000 btu LG tipo VENTANA - Coordinacion gral obstetricia- N° de patrimonio: 022.12.03.0246

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	1
6.2	Mano de Obra	Unidad	1
6.15	Cambio de capacitor	Unidad	2
6.16	Mano de Obra	Unidad	2
6.31	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
6.32	Mano de Obra	Unidad	1
6.35	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
6.36	Mano de Obra	Unidad	1
6.37	Limpieza del condensador	Unidad	1
6.38	Mano de Obra	Unidad	1
6.39	Limpieza del evaporador	Unidad	1
6.40	Mano de Obra	Unidad	1
6.41	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
6.42	Mano de Obra	Unidad	1
6.43	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
6.44	Mano de Obra	Unidad	1
6.45	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
6.46	Mano de Obra	Unidad	1
6.47	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
6.48	Mano de Obra	Unidad	1

AA 12.000 btu koner tipo VENTANA - Coordinacion de investigacion obstetricia- N° de patrimonio: 028.14.03.0518

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7.15	Cambio de capacitor	Unidad	2
7.16	Mano de Obra	Unidad	2
7.25	Adaptación de rulemán del motor ventilador	Unidad	2
7.26	Mano de Obra	Costo por M	2
7.29	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
7.30	Mano de Obra	Unidad	1
7.33	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
7.34	Mano de Obra	Unidad	1
7.35	Limpieza del condensador	Unidad	1
7.36	Mano de Obra	Unidad	1
7.37	Limpieza del Evaporador	Unidad	1
7.38	Mano de Obra	Unidad	1

Lic. Arturo Estigarribia Rodas
Administrador de Gestión de Seguimiento de Contrato
FERNANDINA

BONARO
RUC: 4.584.156-0

7.39	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
7.40	Mano de Obra	Unidad	1
7.41	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
7.42	Mano de Obra	Unidad	1
7.43	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
7.44	Mano de Obra	Unidad	1
7.45	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
7.46	Mano de Obra	Unidad	1

AA 18.000 btu Tokyo tipo VENTANA - Coordinación de práctica profesional enfermería- N° de patrimonio: 028.14.01.2297

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	1
6.2	Mano de Obra	Unidad	1
6.15	Cambio de capacitor	Unidad	2
6.16	Mano de Obra	Unidad	2
6.31	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
6.32	Mano de Obra	Unidad	1
6.35	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
6.36	Mano de Obra	Unidad	1
6.37	Limpieza del condensador	Unidad	1
6.38	Mano de Obra	Unidad	1
6.39	Limpieza del evaporador	Unidad	1
6.40	Mano de Obra	Unidad	1
6.41	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
6.42	Mano de Obra	Unidad	1
6.43	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
6.44	Mano de Obra	Unidad	1
6.45	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
6.46	Mano de Obra	Unidad	1
6.47	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
6.48	Mano de Obra	Unidad	1

AA 12.000 btu Tokyo tipo VENTANA - Coordinacion de practica profesional enfermeria- N° de patrimonio: 022.12.01.0199

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	2
7.2	Mano de Obra	Unidad	2
7.3	Soldadura por pérdida de Gas gas	Unidad	1
7.4	Mano de Obra	Unidad	1
7.9	Cambio de relay térmico	Unidad	1
7.10	Mano de Obra	Unidad	1
7.11	Cambio de termostato de alta	Unidad	1
7.12	Mano de Obra	Unidad	1
7.13	Cambio de termostato de baja	Unidad	1
7.14	Mano de Obra	Unidad	1
7.15	Cambio de capacitor	Unidad	2
7.16	Mano de Obra	Unidad	2

Lic. Arturo Estigarribia Rodas
Administrador de Gestión de Seguimiento de Contrato
FENOB/UNA

BONARO
RUC: 4.584.156-0

7.23	Cambio de protector térmico	Unidad	1
7.24	Mano de Obra	Unidad	1
7.25	Adaptación de rulemán del motor ventilador	Unidad	2
7.26	Mano de Obra	Costo por M	2
7.29	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
7.30	Mano de Obra	Unidad	1
7.33	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
7.34	Mano de Obra	Unidad	1
7.35	Limpieza del condensador	Unidad	1
7.36	Mano de Obra	Unidad	1
7.37	Limpieza del Evaporador	Unidad	1
7.38	Mano de Obra	Unidad	1
7.39	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
7.40	Mano de Obra	Unidad	1
7.41	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
7.42	Mano de Obra	Unidad	1
7.43	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
7.44	Mano de Obra	Unidad	1
7.45	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
7.46	Mano de Obra	Unidad	1

AA 12.000 btu koner tipo VENTANA - Direccion de obstetricia- N° de patrimonio: 028.14.03.0519

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7.15	Cambio de capacitor	Unidad	2
7.16	Mano de Obra	Unidad	2
7.23	Cambio de protector térmico	Unidad	1
7.24	Mano de Obra	Unidad	1
7.29	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
7.30	Mano de Obra	Unidad	1
7.33	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
7.34	Mano de Obra	Unidad	1
7.35	Limpieza del condensador	Unidad	1
7.36	Mano de Obra	Unidad	1
7.37	Limpieza del Evaporador	Unidad	1
7.38	Mano de Obra	Unidad	1
7.39	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
7.40	Mano de Obra	Unidad	1
7.41	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
7.42	Mano de Obra	Unidad	1
7.43	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
7.44	Mano de Obra	Unidad	1
7.45	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
7.46	Mano de Obra	Unidad	1

AA 24.000 btu VCP tipo SPLIT – Secretaria gral de enfermeria- N° de patrimonio: 028.14.02.0583

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad

Lic. Arturo Estigarribia Rodas
Administrador de Gestión de Seguimiento de Contrato
FENOBUNA

BONARO
RUC: 4.584.156-0

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

3.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	2
3.2	Mano de Obra	Unidad	2
3.3	Soldadura por pérdida de Gas	Unidad	1
3.4	Mano de Obra	Unidad	1
3.15	Cambio de termostato de alta	Unidad	1
3.16	Mano de Obra	Unidad	1
3.17	Cambio de termostato de baja	Unidad	1
3.18	Mano de Obra	Unidad	1
3.19	Cambio de capacitor	Unidad	3
3.20	Mano de Obra	Unidad	3
3.29	Cambio de válvula inversora	Unidad	1
3.30	Mano de Obra	Unidad	1
3.33	Cambio de protector térmico	Unidad	1
3.34	Mano de Obra	Unidad	1
3.37	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
3.38	Mano de Obra	Unidad	1
3.39	Cambio de contactores	Unidad	1
3.40	Mano de Obra	Unidad	1
3.41	Reparación interconexión eléctrica	Unidad	1
3.42	Mano de Obra	Unidad	1
3.43	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	Unidad	1
3.44	Mano de Obra	Unidad	1
3.45	Vació del sistema	Unidad	1
3.46	Mano de Obra	Unidad	1
3.47	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
3.48	Mano de Obra	Unidad	1
3.49	Limpieza del condensador	Unidad	1
3.50	Mano de Obra	Unidad	1
3.51	Limpieza del evaporador	Unidad	1
3.52	Mano de Obra	Unidad	1
3.53	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
3.54	Mano de Obra	Unidad	1
3.55	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
3.56	Mano de Obra	Unidad	1
3.57	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
3.58	Mano de Obra	Unidad	1
3.59	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
3.60	Mano de Obra	Unidad	1

AA 18.000 btu VCP tipo SPLIT / INVERTER - Direccion gral de enfermeria - N° de patrimonio: 028.14.10.2375

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
4.41	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
4.42	Mano de Obra	Unidad	1
4.45	Limpieza del condensador	Unidad	1
4.46	Mano de Obra	Unidad	1

Lic. Arturo Estigarribia Rodas
Administrador de Gestión de Seguimiento de Contrato
FEN/OBI/UNA

BONARO
RUC: 4.384.156-0

4.47	Limpieza del evaporador	Unidad	1
4.48	Mano de Obra	Unidad	1
4.49	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
4.50	Mano de Obra	Unidad	1
4.51	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
4.52	Mano de Obra	Unidad	1
4.53	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
4.54	Mano de Obra	Unidad	1
4.55	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
4.56	Mano de Obra	Unidad	1

AA 12.000 btu TOKYO tipo VENTANA - Coordinacion gral de enfermeria - N° de patrimonio: 028.14.01.2298

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7.15	Cambio de capacitor	Unidad	2
7.16	Mano de Obra	Unidad	2
7.23	Cambio de protector térmico	Unidad	1
7.24	Mano de Obra	Unidad	1
7.29	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
7.30	Mano de Obra	Unidad	1
7.33	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
7.34	Mano de Obra	Unidad	1
7.35	Limpieza del condensador	Unidad	1
7.36	Mano de Obra	Unidad	1
7.37	Limpieza del Evaporador	Unidad	1
7.38	Mano de Obra	Unidad	1
7.39	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
7.40	Mano de Obra	Unidad	1
7.41	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
7.42	Mano de Obra	Unidad	1
7.43	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
7.44	Mano de Obra	Unidad	1
7.45	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
7.46	Mano de Obra	Unidad	1

AA 12.000 btu TOKYO tipo VENTANA - Coordinacion e investigacion - N° de patrimonio: 028.14.02.0564

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7.15	Cambio de capacitor	Unidad	2
7.16	Mano de Obra	Unidad	2
7.25	Adaptación de rulemán del motor ventilador	Unidad	2
7.26	Mano de Obra	Costo por M	2
7.29	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
7.30	Mano de Obra	Unidad	1
7.33	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
7.34	Mano de Obra	Unidad	1
7.35	Limpieza del condensador	Unidad	1
7.36	Mano de Obra	Unidad	1

Lic. Arturo Estigarribia Rodas
Administrador de Gestión de Seguimiento de Contrato
FERSOTUNA

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

7.37	Limpieza del Evaporador	Unidad	1
7.38	Mano de Obra	Unidad	1
7.39	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
7.40	Mano de Obra	Unidad	1
7.41	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
7.42	Mano de Obra	Unidad	1
7.43	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
7.44	Mano de Obra	Unidad	1
7.45	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
7.46	Mano de Obra	Unidad	1

AA 12.000 btu KONER tipo VENTANA - Coordinacion e investigacion - N° de patrimonio: 028.14.02.0565

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
7.15	Cambio de capacitor	Unidad	2
7.16	Mano de Obra	Unidad	2
7.25	Adaptación de rulemán del motor ventilador	Unidad	2
7.26	Mano de Obra	Costo por M	2
7.29	Reparación de la parte eléctrica	Unidad	1
7.30	Mano de Obra	Unidad	1
7.33	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	Unidad	1
7.34	Mano de Obra	Unidad	1
7.35	Limpieza del condensador	Unidad	1
7.36	Mano de Obra	Unidad	1
7.37	Limpieza del Evaporador	Unidad	1
7.38	Mano de Obra	Unidad	1
7.39	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1
7.40	Mano de Obra	Unidad	1
7.41	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1
7.42	Mano de Obra	Unidad	1
7.43	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1
7.44	Mano de Obra	Unidad	1
7.45	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1
7.46	Mano de Obra	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: **SI** [X] **NO** [ ]

OBSERVACIONES: Los equipos poseen una garantía de 90 días desde la fecha de recepción

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME
Lic. Arturo Estigarribia Rodas
Administrador de Gestión de Seguimiento de Contrato
FENOB/UNA