51

SERVICIO TÉCNICO J. C.
de N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS
REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS DE CONSUMO
Acondicionadores de Aire Split - Ventanas y Automóviles
Congeladores - Heladeras Comercial
Secadoras Industriales - Fotocopiadoras de Rollo
Lavarropas Automáticos - Secarropas
Anafes, Rebarbadoras - Soldadoras - Electrobombas - Grupo Electrogenos
De La Conquista Nº 1725 c/ Ruiz Díaz de Guzmán
Teléfono: 021 900 186 - Cel.: (0981) 531 669
servicio-tecnico-jc@hotmail.com
Lambaré - Paraguay

RUC: 1976058 - 2
TIMBRADO Nº 16905093
Fecha Inicio Vigencia 19/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
NOTA DE REMISIÓN

001-001 **0011143**

Fecha de Emisión:

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Crédito Agrícola de Habilitación RUC o C.I.C.: 80003559-4
Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Servicio
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado: Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida: De la Conquista Nº 1725 Ciudad: Lambaré Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Ciudad: Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: Número de Registro Único del Automotor (RUA):

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:
Domicilio:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	Contrato Nº 004/2023 "Contrato de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Aire Acondicionado" ID Nº 424.631
1	Item 276.1 Mantenimiento de Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU. Oficina del Interior Repuesto
2	Item 275.2 Mantenimiento de Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU oficina del Interior Mano de Obra
3	Item 281.1 Cambio de Capacitor de Arranque de Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU Oficina del Interior - Repuesto
4	Item 281.2 Cambio de Capacitor de Arranque de Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU Oficina del Interior - Mano de Obra
5	Item 283.1 Cambio de Capacitor de Ventilador de Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU oficina del Interior - Repuesto
6	Item 283.2 Cambio de Capacitor de Ventilador de Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU oficina del Interior - Mano de Obra

Luis Ricardo Perez Director
Dpto. Servicios Generales
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
DEPTO. SERVICIOS GENERALES
Suncha

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

PROGRESO de Víctor de Jesús Santacruz González - RUC: 4386846-1 - Hab. Nº 2071 - Juan Andrés Gelly esq. Alberdi Nº. 355
Impresores Tel.: 021 371 437 - Cel.: 0961349911 - e mail: progresoimpresos@gmail.com - 001-001 - 11076 al 11275

ORIGINAL: DEST. ADJUNTO DE LAS OPERACIONES
PRIMERA COPIA: ADJUNTA A LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA