Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 102

Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa: EAJ 876
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 102/2021
Fecha de Entrada al taller: 07/06/2021
Fecha de Salida del taller: 10/06/2021
Hora/s o día/s en el taller: 3

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO
- REPARACION DE DIFERENCIAL
- REPARACION DE CREMALLERA
- ACEITE DE DIRECCION

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

.....

V°B°

Jefe/a del Dpto. de Transporte

Técnico/a Mecánico/a MDS