ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 24 días de mes de mayo del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el edificio Benigno López, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el arquitecto Oscar Benítez, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos de cambio de cañería de agua en la entrada del edificio Benigno López, según pedido MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DA/DMS/N°113/2024.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO	31/2023
PEDIDO	MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DA/DMS/N°113/2024.
PRESUPUESTO N°	003092
MONTO DE ORDEN DE SERVICIO N°1761	Gs. 5.675.860.-

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514527-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9

NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta
N° 003092

Villa Elisa, 20 de mayo de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

Modificación de cañería y pisos en fachada del Edificio Benigno López					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Plomería					
14.41	Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye reposición de contrapiso y carpeta alisada para colocación de pisos	m2	8	110.000	880.000
5	Cambio y/o colocación de acometidas de agua corriente por sector (un setor equivalente a un piso).	Unidad	1	200.000	200.000
2.6	Reparación de pérdidas de agua de todo el Edificio (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido, pintura y revestidos del área dañada.	Unidad	1	180.000	180.000
7.4	Provisión de piso tipo granito idéntico al existente.	m2	23	107.280	2.467.440
8.4	Cambio y colocación de piso tipo granito idéntico al existente.	m2	23	60.360	1.388.280
13.2	Tapas de registros fluviales o cloacales de cemento.	Unidad	2	94.860	189.720
14.2	Cambio y colocación de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento.	Unidad	2	60.210	120.420
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	1	250.000	250.000
TOTAL					**5.675.860**
El Precio Total es de Guaraníes Cinco Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta.-					

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CRONOGRAMA DE OBRA													
Modificación de cañería y pisos en fachada del Edificio Benigno López				Tiempo en días									
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.41	Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye reposición de contrapiso y carpeta alisada para colocación de pisos	m2	8										
2.5	Cambio y/o colocación de acometidas de agua corriente por sector (un setor equivalente a un piso).	Unidad	1										
2.6	Reparación de pérdidas de agua de todo el Edificio (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido, pintura y revestidos del área dañada.	Unidad	1										
7.4	Provisión de piso tipo granito idéntico al existente.	m2	20										
8.4	Cambio y colocación de piso tipo granito idéntico al existente.	m2	20										
13.2	Tapas de registros fluviales o cloacales de cemento.	Unidad	2										
14.2	Cambio y colocación de tapas de registros fluviales o cloacales de	Unidad	2										
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	1										

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003092

Villa Elisa, 20 de mayo de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Modificación de cañería y pisos en fachada del Edificio Benigno López	
Item	**Descripción**
1	Cambio de cañería galvanizada existente: implica la rotura de vereda hasta el sector de alimentación de la Red de agua en PVC
2	Reposicion del piso dañado
3	Colocación de tapas de registros cloacales

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

MEMORANDUM

A : **Ministro AAT Juan Alberto Giménez**
Director Administrativo

De : **Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala**
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Asunto: Solicitud de reparación.

Fecha: 13 de mayo de 2024

VMAAT/DGAF/DA/DMS/Nº113/2024

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director, con el objeto solicitar autorizar por donde corresponda la reparación de la cañería que se encuentra frente al edificio Benigno López, dicha cañería se encuentra perdiendo agua y es la cañería principal que abastece el tanque del edificio.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, atentamente.