ANDE

MEMORÁNDUM

GT/DCA4/01/2021

A : Dpto. Central Acaray

De : Sección Mantenimiento Mecanico

Lugar y Fecha : Hernandaria, 07 de abril 2021

OBJETO: INFORME TÉCNICO "SERVICIO DE REPARACIÓN DE COJINETE GUÍA TURBINA"

- **REFERENCIAS: LCON N° 1088/2020 – Contrato Nº 8145/2020.**
- **CONTRATISTA: WALDEMAR WILLMS LOWEN**

Por el presente informamos que el Servicio de Reparación del Cojinete Guía Turbina conforme al detalle que se describe en la planilla siguiente, entregada por nota de remisión N° 001-001-0001052 que se anexan a este documento, fueron ejecutados satisfactoriamente de acuerdo a las especificaciones técnicas del llamado de referencia.

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Remoción del revestimiento del metal blanco y desmontaje de las serpentinas de la base	unidad	1
2	Fabricación de serpentina de cobre	unidad	1
3	Montaje de serpentin y revestimiento del metal blanco	unidad	1
4	Mecanizado del cojinete	unidad	1

Atentamente,

Ing. Edgar Morales
Sección Mto. Mecánico

P/B

ING. GUSTAVO ARIAS
DPTO. CENTRAL ACARAY
JEFE