COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las diez y siete horas, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, con la presencia del Representante de Auditoria Interna de la FAP, S1° TEC DERLIS ANTONIO MARTINEZ., se procede a la recepción de los siguientes servicios en el Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanzas , realizado por la firma TECNOFRIO, conforme al Contrato N° 24/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya e Informe Técnico N° 085.

ITEMS	DESCRIPCION	U de Medida	cantidad
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca RDC de 24.000 BTU. Rotulado N° 1316, ubicado en el Dormitorio 1° curso femenino. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control, Cambio de aleta del ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento.	EVENTO	1
2	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca RDC con Rotulado N° 1318 Ubicado en el CEIFAER del CIAERE Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Cambio de aleta del ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	EVENTO	1
3	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca RDC con Rotulado N° 1317 Ubicado en el Dormitorio 2° curso masculino. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Reparación y mantenimiento de motor ventilador, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento.	EVENTO	1
4	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Marca RDC con Rotulado N° 1319 Ubicado en la Comandancia EIFAER. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Cambio de capacitor de arranque, Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	EVENTO	1

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica con la presencia del representante de la Auditoria Interna de la FAP, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; los miembros del de Comité de Recepción de Bienes y Servicios; y la Representante de Control Interno del CIAERE.

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

.....
Entregue Conforme
Firma Comercial

.....
Recibí Conforme
Julio Mendoza
Gte Adp

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
CONTROL INTERNO

.....
Representante de Control Interno - CIAERE-
Teresa M. Cabrera Paniagua
C.P. Control Interno - DAF CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
Comité

.....
Comité de Recepción
Rolo. Roman
USR TEC