INFORME TECNICO

FECHA: 23/08/2024

INFORME TÉCNICO DE CCTV N.º 048 – 2024 – CN

Servicio de asistencia de urgencia al Sistema de CCTV del Estacionamiento Congreso Nacional

1. OBJETIVO

Realizar el servicio de asistencia técnica de urgencia ante caída del sistema de videovigilancia del Estacionamiento del Congreso Nacional.

2. SEDE

Estacionamiento del Congreso Nacional

3. RELATORIO DEL SERVICIO

Se llevaron a cabo los siguientes servicios de mantenimiento correctivo:

a) Revisión de señal de cada cámara.
b) Revisión de grabaciones.
c) Limpieza integral de conectores y cámaras.
d) Revisión de UPS.
e) Cambio de UPS

4. CONCLUSIONES

Se llevó a cabo el servicio de asistencia técnica de urgencia, encontrándose una falla del dispositivo UPS, por lo que fue cambiado.

Guillermo Martins
VGO INGENIERIA

V|G|O INGENIERIA

5. APROBACION

V°B°

CONGRESO NACIONAL · DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO · DGA

Ing. Sebastián Romero
Jefe de
Mantenimiento

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

23/AGOSTO/24