AYALA PERDOMO
INGENIERIA

SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9
NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta
N° 002460

Villa Elisa, 27 de abril de 2021.-
Señor(es): Secretaria Nacional de Cultura.
Dirección:

Les presentamos nuestro presupuesto para el mantenimiento del Edificio de la calle 25 de mayo según la siguiente planilla:

	TRABAJOS REALIZADOS				
Recepción					
5.40	Mantenimiento y reparación de techo de tejas	m2	14	145.000	2.030.000
Cambio de placas del cielo raso					-
9.12	Provisión y colocación de cielorraso de Yeso cartón con perfilería metálica	m2	7,2	160.000	1.152.000
Revestido de paredes					-
9.12	Provisión y colocación de cielorraso de Yeso cartón con perfilería metálica	m2	8,28	160.000	1.324.800
Pintura de paredes y techo					-
8.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído)	m2	20	30.000	600.000
8.2	Pintura de cielorraso al látex.	m2	78	35.000	2.730.000
Galería trasera					-
5.40	Mantenimiento y reparación de techo de tejas	m2	12	145.000	1.740.000
8.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído)	m2	36	30.000	1.080.000
8.2	Pintura de cielorraso al látex.	m2	36	35.000	1.260.000
7.1	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior)	m2	9	35.000	315.000
Pintura de fachada frontal					
7.1	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior)	m2	96	35.000	3.360.000
	TOTAL				**15.591.800**
El precio Total es de Quince Millones Quinientos Noventa y Un Mil Ochocientos.-					

000018

Ing. Víctor Ayala Perdomo
Propietario
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Roque Samudio

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Secretaria Nacional de Cultura		**Presupuesto N° 2460**	
Obra: Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias		Fecha de terminación:	
TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO SOBRE LA CALLE 25 DE MAYO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
Recepción			
5.40	Mantenimiento y reparación de techo de tejas	m2	14
Cambio de placas del cielo raso			
9.12	Provisión y colocación de cielorraso de Yeso cartón con perfilería metálica	m2	7,2
Revestido de paredes			
9.12	Provisión y colocación de cielorraso de Yeso cartón con perfilería metálica	m2	8,28
Pintura de paredes y techo			
8.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído)	m2	20
8.2	Pintura de cielorraso al látex.	m2	78
Galería trasera			
5.40	Mantenimiento y reparación de techo de tejas	m2	12
8.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído)	m2	36
8.2	Pintura de cielorraso al látex.	m2	36
7.1	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior)	m2	9
Pintura de fachada frontal			
7.1	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior)	m2	96

Ing. Víctor Ayala Perdomo
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Secretaria Nacional Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

000019

CONTACTO:
victor.ayala71@hotmail.com
TEL: 021 931 867
CEL: 0984 856 118

Cultura Paraguay

TETÃ ARANDUPY Sãmbyhyta
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE LA FIRMA AYALA PERDOMO INGENIERIA HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO Nº 003-2021-API DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº 13/2019, DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS EDILICIAS", ID Nº: 360.904. ADENDA 2. SEGÚN NOTAS DE PRESUPUESTOS QUE ACOMPAÑAN A LA MISMA.-

ASUNCION, ABRIL DE 2021.-

.....

DEPENDENCIA SOLICITANTE

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC