Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Informe Técnico

Lic. Gustavo Palmerola
Jefe de la Sección Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Ñeembucú.
Pilar – Paraguay

Ref.: Informe Técnico conforme Orden de Servicio Nro. 117 de fecha 18 de octubre de 2021.

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de presentar el Informe Técnico por los trabajos realizados conforme con Orden de Servicio Nro. 117, de fecha 18 de octubre de 2021, en el marco del contrato para "Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral", conforme lo estipula el Contrato N°: 062/2021.

1. **Informes y sugerencias del Sistema de Detección Electrónica y Aviso Contra Incendios:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Sugerencia: Se debe solicitar un mantenimiento preventivo completo para determinar el estado actual del sistema, ya que se encontraron fallas del mismo. Así poder ver lo necesario para poder hacer el Mantenimiento Reparador para el correcto funcionamiento del Sistema de Detección Electrónica y Aviso Contra Incendios.

2. **Informes y sugerencias del Sistema de Mantenimiento de Iluminación de Emergencia:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar: Se debe realizar adquisiciones de 43 luces de emergencia nuevas ya que presentan falla en su funcionamiento (Planta Baja lado Funcionarios 10, Planta Baja lado Público 5, Primer Piso lado Funcionario 9, Primer Piso lado Público 5, Segundo Piso lado Funcionarios 4, Segundo piso lado Público 3, Tercer Piso lado Funcionario 4 y Tercer Piso lado Público 3). Ya se remitió el presupuesto.

3. **Informes y sugerencias del Sistema de Alarma Contra Intrusos:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

4. **Informes y sugerencias de las Cerraduras electromagnéticas y eléctricas:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ * SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.498.642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

5. **Informes y sugerencias del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV):**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Sugerencia: La jefa de Sala de Control, sugirió la poda de árboles que obstruyen la visual a las cámaras que son presenciales y mejor iluminación exterior para el mejor monitoreo del Palacio. También hiso solicitud de discos duros para ampliar la grabación de video almacenada y UPS para la alimentación eléctrica ininterrumpida de los DVR's que a su vez logra una grabación continua de video ya que los mismos no cuentan con UPS. Atendiendo a que hay espacio libre en el DVR del Sistema de CCTV solicito agregar cámaras a algunos puntos ciegos dentro y fuera del Palacio.

6. **Informes y sugerencias de Equipos de Grabación.**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

7. **Informes y sugerencias del Sistema de Control de Acceso.**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentar inconvenientes. Funcionan OK.

8. **Informes y sugerencias de los Módulos de conexión:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

9. **Informes y sugerencias de mantenimiento de Lectoras:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

10. **Informes y sugerencias de la PC de Gestión:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

11. **Informes y sugerencias de los Intercomunicadores:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

12. **Informes y sugerencias de los Intercomunicadores:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

13. **Informes y sugerencias del Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar: Se deben realizar los cambios del sistema de apertura de los gabinetes de boca de incendios, debido a la dificultad de la misma, por una tipo perilla para la practicad de llegar a las lanzaderas rápidamente. Y deben ser reemplazados 2 (dos) vidrios de gabinetes de boca de incendios. Se remitirá el presupuesto correspondiente.

14. **Informes y sugerencias de los Motores de portones eléctricos y otros:**

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.498.642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.
RUC: 80055385-3

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

15. Informes y sugerencias de las Bombas Elevadoras de Agua:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

16. Informes y sugerencias de los Secamanos Eléctricos:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar: Se debe realizar las adquisiciones de 8 nuevos secamanos eléctricos (Planta Baja lado Público Frente al Ascensor Damas no funciona y Caballeros no existe, Planta Baja lado Público cerca de Sala de Juicios Orales Caballeros no funciona, Planta baja lado funcionarios cerca de estadistas Damas no funciona, Planta Baja lado Funcionario frente a Ascensor Caballeros no funciona, Primer Piso lado Funcionario frente a Ascensor Caballeros no funciona, Segundo Piso lado Funcionario frente a Ascensor Damas no existe, Tercer Piso lado Funcionario frente a Ascensor Damas no funciona), por avería en su funcionamiento. Ya se remitió el presupuesto.

Se entrega el Informe Técnico cumpliendo así con lo estipulado en el Contrato Suscrito.

Saludos cordiales. Estamos a su disposición ante cualquier consulta.

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.498.642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
SUSCRIPCIÓN JUDICIAL DE REEMBOLSO

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales