COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
Dirección Administrativa y Financiera
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los tres días del mes de junio del año dos mil veintidós, siendo las quince horas, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino Nº 1792, Ñu Guazú, con la presencia del Representante de Auditoria Interna de la FAP, SO TEC RODOLFO RIVEROS, se procede a la recepción de los siguientes bienes en el Comando de Institutos Aeronáuticos de enseñanza (CIAERE), realizado por la firma **COMPU NEW & ASOC.** Conforme Contrato Nº 60/313 e Informe Técnico Nº 2879/2880/2881/2882-

Ítem	Descripción	U. de Medida	Cantidad
1	SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - II236R, 1,7 KW DE POTENCIAS, CON 41,5 CC, CON CUCHILLAS P/ MATORRALES.Rotulado Nº 12005-04-84-1922Cambio de capuchon de bujía, Cambio de buj?a, Cambio de aro Cambio de rulemanes para Cabezal, Mano de Obra	EVENTO	1
2	SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R -II236R, 1,7 KW DE POTENCIAS, CON 41,5 CC, CON CUCHILLAS P/ MATORRALES.Rotulado Nº 12005-04-84- 1928 Cambio de capuchon de bujía, Mantenimiento de carburador C1S-S3E, Mantenimiento de caja reductora, Cambio de buj?a Cambio ca?ito de combustible	EVENTO	1
3	SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - II236R, 1,7 KW DE POTENCIAS, CON 41,5 CC, CON CUCHILLAS P/ MATORRALES.Rotulado Nº 12005-04-84- 1929 Cambio de filtro de Aire, Mantenimiento de caja reductora, Cambio de buj?a, Cambio ca?ito de combustible, Mano de Obra	EVENTO	1
4	SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - II236R, 1,7 KW DE POTENCIAS, CON 41,5 CC, CON CUCHILLAS P/ MATORRALES.Rotulado Nº 12005-04-84-2004, Cambio de capuchon de bujía, Cambio de buj?a, Cambio de aro Cambio de rulemanes para Cabezal, Mano de Obra	EVENTO	1

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica con la presencia del representante de la Auditoria Interna de la FAP, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; los miembros del de Comité de Recepción de Bienes y Servicios; y la Representante de Control Interno del CIAERE.

COMPU NEW & ASOCIADOS

Antonio Fernandez

Entregue Conforme
Firma Comercial

Recibí Conforme
Miguel Ángel Marquez Chávez
SATéc

Representante de Control Interno - CIAERE-
Teresa M. Cabrera Pamagua
C.P. Control Interno - DAF CIAERE

Comité de Recepción
Aldo Espinola