Mantenimiento Preventivo

Mes: DICIEMBRE Parte Nº: 77358

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 121220 Ref.:
Ruta: RUTA 12 Equipo Públicos

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021 412 5000
Fax: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
	Corresponde al ascensor. Nº 143.073.				

Fecha:	14/12/18	Cambio corrediza de Puertas (cant 32)
Hora Traslado:		
Hora Llegada:	14.05	
Hora Salida:	15.10	
CLIENTE		
Firma:		Acompañante:
Nombre:		Técnico: Luis Lugo

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Sarmiento c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: DICIEMBRE Parte Nº: 77362

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: ~~121216~~ 137666 Ref.:
Ruta: RUTA 12 Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021 412.5000
Fax.: + 595 21 213.575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	x			
1.2	PUERTAS DE CABINA	x			
1.3	PULSADORES CABINA	x			
1.4	INDICADOR DE POSICION	x			
1.5	PARADA Y NIVELACION	x			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	x			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	x			
2.1	PULSADORES PASILLO	x			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	x	x	x	x
3.4	SISTEMA DE FRENO	x	x	x	x
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	x		x	x
4.1	TECHO DE CABINA	x		x	x
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	x			
4.3	CERRADURAS PASILLO	x			
4.4	MECANISMOS PASILLO		x	x	x
4.7	OPERADOR DE PUERTA	x	x	x	x
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	x			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	x			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI

corresponde al ascensor Nº 137.666.-

Fecha:	14/12/18
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	07.30
Hora Salida:	08.30
CLIENTE	
Firma:	
Nombre:	

Falta cambiar 2 baterios de 12 Vcc para no-break
cambiar nylon de corrediza de Puerta de cabina

Acompañante:
Técnico: Luis Lugo

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. | Tte. Fariña 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 493 772 - 449 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: DICIEMBRE Parte Nº: 77361

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 121217
Ruta: RUTA 12
Ref.:
Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº 121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI

corresponde al ascensor Nº 137.667.-

Fecha:	14/12/18	se recomienda el cambio del termostato (por saturación) presenta rastro de filtración de agua
Hora Traslado:		
Hora Llegada:	08.35	
Hora Salida:	09.40	
CLIENTE		
Firma:		Acompañante:
Nombre:		Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCO S.R.L. Pte. Pinilla 113 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: DICIEMBRE

Parte Nº: 77360

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero

Nº de equipo: ~~121218~~ 137668

Ref.:

Ruta: RUTA 12

Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
	corresponde al ascensor Nº 137668.				

Fecha:	14/12/18	cambiar nylon de corrediza de P. cabina
Hora Traslado:		
Hora Llegada:	09.45	
Hora Salida:	10.45	

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico: Luis Lugo

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: DICIEMBRE Parte Nº: 77359

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: ~~121219~~ 137669 Ref.:
Ruta: RUTA 12 Equipo Públicos

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
	corresponde al ascensor Nº 137.669				

Fecha:	14/12/18	cambiar nylon de corrediza de cabina
Hora Traslado:		
Hora Llegada:	10.50	
Hora Salida:	11.40	

CLIENTE
Firma:
Nombre:

Acompañante:
Técnico: Luis Lugo

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Pte. Farina 913 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

0110

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: DICIEMBRE Parte Nº: 77363

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: ~~12515~~ 143074
Ruta: RUTA 12
Ref.:
Equipo: Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone 021.412.5000
Fax . + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-ia.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI

corresponde al ascensor Nº 143.074.-

Fecha: 14/12/18
Hora Traslado:
Hora Llegada: 13.00
Hora Salida: 14.00

Cambiar corrediza de Puertas (cant 32)

CLIENTE
Firma:
Nombre:

Acompañante:
Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

ORIGINAL

CLIENTE

GRAF MONICA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Escaneado con CamScanner

153.

thyssenkrupp

SEÑORES:

FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Atención: Jorge Luis González

Remitimos Informe técnico para mantenimiento preventivo de los seis ascensores de vuestra Institución.

Ascensor número 137666-137667-137668-137669-143073-143074

Ítem del contrato	Descripción del bien y/o servicio	Cantidad
1	Servicio de mantenimiento preventivo para todos los ascensores	
1.1	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137666-agentes fiscales a la derecha	962.500
1.2	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137667-sala de imputados a la derecha	962.500
1.3	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137668-sala de imputados	962.500
1.4	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137669 agentes fiscales	962.500
1.5	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143073- publico central-lado izquierdo	962.500
1.6	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143074- publico central-lado derecho	962.500
	TOTAL	**5.775.000**

FECHA: 13 de diciembre del 2018

FIRMA Y SELLO:

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
Joel Carraro
Jefe de Servicios

Recibido Fecha 13/12/18

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mariscal López, 121 casi Brasil CP 1522
Asunción, Paraguay

thyssenkrupp

00125

Escaneado con CamScanner