DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N°35/2022	Numero de Contrato: 83/2022	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS DEL AISP.- Ad Referéndum.		
Ubicación: AISP	Monto contratado: Gs.550.000.000- Monto certificado: Gs. 19.799.000-	
Proveedor: RAGO IMPORT.		
Periodo: 2023.-		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: Ing. JOSE HUERTA	s/ Res. N°1364/2022	AERA N°.....
Fiscal Adjunto: SERGIO CABRAL	s/ Res. N° 1364/2022	AERA N°.....

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **19** días del mes de **Mayo** del año **2023**.

Certifican

Jefe Dpto.
Fiscal Titular

Fiscal Adjunto

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) GERENCIA TECNICA DPTO. TERMOMECANICA

V° B°

Observaciones:

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 28 JUN 2023 Hora: 13:57
Encargado:

Observaciones:

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) GERENCIA TECNICA

Ing. Ronald Benitez
Gerente Técnico Int D.A
DINAC

CP Juliana Morel
Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

Lic. EDGAR CENTURIÓN
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
		Mantenimiento de Casillas Forzadoras.		
---	378	Provisión y cambio de los dos rulemanes del eje de turbina y los dos cojinetes de rulemanes.	Unidad	3
---	383	Provisión y cambio del eje de turbina y cono de la turbina. El mismo debe ser fabricado con aleación de acero, según muestra.	Unidad	1
---	386	Realizar balanceo electrónico de la turbina. (IN-SITU)	Unidad	1
---	392	Mano de obra desmontaje y limpieza de turbina con equipo de alta presión.	Unidad	3
---	393	Mano de obra por provisión y cambio de los dos rulemanes del eje de turbina y los dos cojinetes de rulemanes.	Unidad	3
---	395	Provisión y cambio de correa de acoplamiento, de acuerdo a las medidas existentes.	Unidad	9
---	403	Mano de obra por limpieza de las serpentinas, con equipo de alta presión, con detergente neutro.	Unidad	3

Certifican

Fiscal Titular

Fiscal Adjunto

Ing. Ronald Benitez
Gerente Técnico Int D.A
DINAC

CP Juliana Flores
Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

Lic. EDGAR CENTURIÓN
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC