Nº 0008597

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As 14-04-21 Solicitante: Archivo

Cliente: M. R. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12.000	split	220v.	6,2A	21 C°	11C°	270	66 (6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo correctivo de A.A split de 12.000 Btu/h marca Gotze
Desarme y limpieza de filtro de aire serpentines de unidad condensador y evaporador, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores cables, presostatos de alta y baja etc

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA

Conforme Cliente

Firma

Nombre Juan M. Acevedo

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doné

Nº 0008598

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As 14-04-21 Solicitante: Archivo

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12.000	Split	220v.	7,21	20 C	10 C	270	76

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

*Mantenimiento preventivo correctivo de A.A split de 12.000 Btu marca Gotze
*Desarme Limpieza de filtros de aire, serpentines de unidad evaporador y condensador, turbinas bandeja de drenajes lubricación de los motores revisión de perdida de gas refrigerantes, medición de la carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico de contactores relés, temporizadores presostatos de alta y baja etc
*Carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0008599

Fecha: 14-04-21 Solicitante: Archivo

Cliente: M. M. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12.000	Split	220	5,24	20C	10C	266	76 (6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

*Mantenimiento de A.A split de 12.000 Btu/h marca Gafra

*Desarme limpieza de filtro de aire de serpentines de unidad condensador y evaporador, turbinas bandejas de drenajes lubricación de los motores revisión de perdida de refrigerantes, medición de la carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico de contactor relés temporizadores presostatos alta y baja carga de gas refrigerantes

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré

DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA

Nº 0008600

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As 14-09-21 Solicitante: Archivo

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220	9,2A	21C°	11C°	270	66(b)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

*Mantenimiento preventivo correctivo de A.A split de 24.000 BTU/h marca Goodwheater
* Desarme limpieza de filtro de aire serpentines de unidad condensador y evaporador, turbina, bandeja de drenajes lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerantes medición de la carga del motor ventilador y del compresor revisión del estado físico de contactor relay temporizadores de presostatos alta y baja
*Carga de gás f22

Conforme Cliente

Firma

Nombre Jan Nordgod

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA