GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

RUC: 80009240 - 6
NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0006025

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 28/06/2021
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 23/06/2021
Fecha estimada de término del traslado: 28/06/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: FORD RANGER
Número de Registro Único del Automotor (RUA): FAF801
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		FORD RANGER - CHAPA FAF 801
		CONTRATO 29/2020 ID 384518
		94 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE FORD RANGER 3.0 TDI
	1	94.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	94.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	94.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	94.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
	1	94.5 CAMBIO DE ACEITE CAJA
	1	94.8 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO
	1	94.9 CAMBIO DE ACEITE CAJA REDUCTORA
	1	94.10 REFRIGERANTE PARA RADIADOR
	1	94.11 CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERO
		95 REPARACIÓN DE MOTOR DE FORD RANGER 3.0 TDI
	1	95.6 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA
	1	95.8 CAMBIO CORREA DE VENTILADOR

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº

Anexo Nº

Lic. Vidal López Irala
Jefe Interino del Departamento de Transporte

Firma | Aclaración de Firma | 2964819 RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - IMPRESIONES 2000 S.R.L. - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

1/20

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0006026

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 28/06/2021
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 23/06/2021
Fecha estimada de término del traslado: 28/06/2021
Dirección del punto de partida: AVDA E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT Y REPAR DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: FORD RANGER
Número de Registro Único del Automotor (RUA): FAF801
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA E AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		FORD RANGER - CHAPA FAF801 - MOVIL
		CONTRATO 29/2020- ID 384518
		99 REPARACION DE EMBRAGUE DE FORD RANGER 3.0 TDI
	1	99.1 CAMBIO DE DISCO Y PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE
	1	99.2 CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
	1	99.3 CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
	1	99.4 BALANCEO DE CORONA VOLANTE
	1	99.5 CAMBIO COJINETE DE EMPUJE
		100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS DE FORD RANGER 3.0 TDI
	2	100.2 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
	2	100.7 RECTIFICACION DE TAMBOR
	1	100.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO
	4	100.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº

Anexo Nº

Lic. Vidal López Irala
Jefe Interino del Departamento de Transportes

Firma

Aclaración de Firma

2964819
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderias

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0006027

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 28 06 2021
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 23/06/2021
Fecha estimada de término del traslado: 28/06/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: FORD RANGER
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAF801
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		FORD RANGER - CHAPA EAF801
		CONTRATO 29/2020- ID 384518
4		100 15 REPARACION DE CALIPER DE MORDAZA
		102 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FORD RANGER 3 0 TDI
4		102 4 CAMBIO DE BUJES PARRILLA
2		102 7 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA
2		102 14 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES
2		102 15 CAMBIO DE BRASOS BIELETAS
1		102 18 REPARACION DE CREMALLERA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Lic. Vidal López Iraiz
Jefe Interino del Departamento de Transportes

Firma
Aclaración de Firma
2-964819
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 52.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil veintiuno, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el Sr. Vidal López Irala, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el Sr. *Mario Cibils,* en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 107.-

Vehículo Modelo Chapa: Ford Ranger EAF 801.

Nota de Remisión: 001-002-0006025,6026, 6027.

Asignado a: Dir. Gral. de Educ. Permanente de Personas Jóvenes y Adultas

Km. De Entrada: 117.482.

Km. Próximo mantenimiento: 122.482.

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
94	*MNTENIMIENTO DE MOTOR DE FORD RANGER 3.0 TDI.-*	
94.1	Cambio de filtro de aire.-	1
94.2	Cambio de filtro de aceite.-	1
94.3	Cambio de filtro de combustible.-	1
94.4	Cambio de aceite motor.-	1
94.5	Cambio de aceite de caja.-	1
94.8	Cambio de aceite diferencial delantero.-	1
94.9	Cambio de aceite caja reductora.-	1
94.10	Refrigerante para radiador.-	1
94.11	Cambio aceite diferencial trasero.-	1
95	*REPARACION DE MOTOR DE FORD RANGER 3.0 TDI.-*	
95.6	Cambio de tensor de correa.-	1
95.8	Cambio correa de ventilador.-	1
99	*REPARACION DE EMBRAGUE DE FORD RANGER 3.0 TDI.-*	
99.1	Cambio de disco y plato de presión de embrague.-	1
99.2	Cambio bomba central de embrague.-	1
99.3	Cambio bomba auxiliar de embrague.-	1
99.4	Balanceo de corona volante.-	1
99.5	Cambio cojinete de empuje.-	1

VLI/ar

Vidal López Irala
Jefe Interino del Departamento
de Transporte - MEC

Departamento de Transporte
Pettirossi y Capitán Figari
transporte@mec.gov.py
Tel: (595 21) 204.978
Asunción - Paraguay

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

126

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

100	*MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DE FORD RANGER 3.0 TDI.-*	
100.2	Rectificación de disco de freno.-	2
100.7	Rectificación de tambor.-	2
100.8	Cambio de pastilla de freno.-	1
100.10	Cambio de fibra de freno.-	4
100.15	Reparación de caliper de mordaza.-	4
102	*REPARACION DE SUSPENSION DE FORD RANGER 3.0 TDI.-*	
102.4	Cambio de bujes parrilla.-	4
102.7	Cambio de ruleman de masa.-	2
102.14	Cambio de bujes estabilizadores.-	2
102.15	Cambio de brasos bieletas.-	2
102.18	Reparación de cremallera.-	1

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.
En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Lic. Vidal López Irala
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

Pablo Colarte
Chofer

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

VLI/ar