COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Parguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC:3.915.788-1

RUC: 3915788-1

PRESUPUESTO
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00001

Asunción, 04 de abril de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS RICOH		
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN - MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)	127.500	255.000
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO GRAL, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR	38.000	76.000
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8710 -LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	56.000	56.000
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8711 -MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	18.200	18.200
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8712 -CUCHILLA	90.000	90.000
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8713 -MANO DE OBRA - CUCHILLA	16.000	16.000
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8714 -CAMBIO DE TAMBOR	48.000	48.000
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8715 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE TAMBOR	16.000	16.000
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8716 -CAMBIO DE FUSOR	95.000	95.000
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO	91.300	182.600
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -MANO DE OBRA - RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO	37.400	74.800
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL	66.000	132.000
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -MANO DE OBRA - CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL	27.500	55.000

POLICÍA NACIONAL
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA
NORMA [illegible] DE RAMÍREZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR	55.000	110.000
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -MANO DE OBRA - CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR	12.100	24.200
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -CAMBIO DEL RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE	88.000	264.000
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -MANO DE OBRA - CAMBIO DEL RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE	27.500	82.500
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - CAMBIO DEL RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE	77.000	231.000
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - CAMBIO DEL RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE	25.300	75.900
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - CAMBIO DE PILA MNV	44.000	88.000
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - CAMBIO DE PILA MNV	15.400	30.800
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO	40.700	81.400
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO	22.000	44.000
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - CAMBIO DE PAD DE RETARDO DE ADO	121.000	363.000
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - CAMBIO DE PAD DE RETARDO DE ADO	36.300	108.900
1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - CAMBIO DE ACTUADOR DEL SENSOR DE REGISTRO	56.100	56.100
1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - CAMBIO DE ACTUADOR DEL SENSOR DE REGISTRO	29.700	29.700
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - CAMBIO DE KIT DE UNIDAD DE IMAGEN BLACK	302.500	907.500
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - CAMBIO DE KIT DE UNIDAD DE IMAGEN BLACK	33.000	99.000
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN - GOMA DE ARRASTRE DE BANDEJA 1	64.500	129.000
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - GOMA DE ARRASTRE DE BANDEJA 1	33.000	66.000
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -FRENO DE LA BANDEJA	46.500	93.000
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - FRENO DE LA BANDEJA	15.000	30.000
1	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -GUIDE TURN	70.500	70.500
1	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - GUIDE TURN	36.000	36.000
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -CLUTCH 50 Z35R	106.500	213.000
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - CLUTCH 50 Z35R	40.500	81.000

NORMA R. ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -PARTS CLUTCH 35 Z35R SP	79.500	159.000
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - PARTS CLUTCH 35 Z35R SP	21.000	42.000
3	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -PARTS CIS SP	79.500	238.500
3	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - PARTS CIS SP	25.500	76.500
3	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -HINGE LEFT	103.500	310.500
3	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - HINGE LEFT	36.000	108.000
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C266 - CAMBIO DE LASER	110.000	330.000
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C267 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE LASER	22.000	66.000
1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C268 - CAMBIO DE ALIMENTADOR BY PASS	66.000	66.000
1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C269 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE ALIMENTADOR BY PASS	15.400	15.400
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C270 - CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR	88.000	264.000
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C271 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR	29.700	89.100
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C282 - CAMBIO DE PAD DE RETARDO DE ADO	104.500	313.500
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C283 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE PAD DE RETARDO DE ADO	33.000	99.000
1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C288 - CAMBIO DE KIT DE UNIDAD DE IMAGEN BLACK	414.920	414.920
1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C289 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE KIT DE UNIDAD DE IMAGEN BLACK	33.000	33.000
	TOTAL GENERAL		**7.054.520**

Son guaraníes: siete millones cincuenta y cuatro mil quinientos veinte.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

Lic. César Ortiz Báez

Cesar Ortiz Báez
Propietario

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS POLICIALES
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA

NORMA R. ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Parguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC:3.915.788-1

RUC: 3915788-1

INFORMES DE SERVICIOS
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00001

Asunción, 04 de abril de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS RICOH
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN - MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO GRAL, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8710 -LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8711 -MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8712 -CUCHILLA
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8713 -MANO DE OBRA - CUCHILLA
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8714 -CAMBIO DE TAMBOR
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8715 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE TAMBOR
1	IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 8716 -CAMBIO DE FUSOR
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -MANO DE OBRA - RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -MANO DE OBRA - CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -MANO DE OBRA - CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -CAMBIO DEL RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: AFICIO MP 301 SPF -MANO DE OBRA - CAMBIO DEL RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - CAMBIO DEL RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - CAMBIO DEL RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - CAMBIO DE PILA MNV
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - CAMBIO DE PILA MNV
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO
2	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - CAMBIO DE PAD DE RETARDO DE ADO
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - CAMBIO DE PAD DE RETARDO DE ADO

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - CAMBIO DE ACTUADOR DEL SENSOR DE REGISTRO
1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - CAMBIO DE ACTUADOR DEL SENSOR DE REGISTRO
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - CAMBIO DE KIT DE UNIDAD DE IMAGEN BLACK
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP 360 DNX - MANO DE OBRA - CAMBIO DE KIT DE UNIDAD DE IMAGEN BLACK
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN - GOMA DE ARRASTRE DE BANDEJA 1
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - GOMA DE ARRASTRE DE BANDEJA 1
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -FRENO DE LA BANDEJA
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - FRENO DE LA BANDEJA
1	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -GUIDE TURN
1	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - GUIDE TURN
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -CLUTCH 50 Z35R
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - CLUTCH 50 Z35R

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
2	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
3	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -PARTS CIS SP
3	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - PARTS CIS SP
3	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -HINGE LEFT
3	IMPRESORAS KYOSERA ECOSYS M2040DN -MANO DE OBRA - HINGE LEFT
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C266 - CAMBIO DE LASER
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C267 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE LASER
1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C268 - CAMBIO DE ALIMENTADOR BY PASS
1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C269 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE ALIMENTADOR BY PASS
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C270 - CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C271 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C282 - CAMBIO DE PAD DE RETARDO DE ADO
3	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C283 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE PAD DE RETARDO DE ADO
1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C288 - CAMBIO DE KIT DE UNIDAD DE IMAGEN BLACK
1	IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO: SP C289 -MANO DE OBRA - CAMBIO DE KIT DE UNIDAD DE IMAGEN BLACK

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

Lic. César Ortiz Báez

Cesar Ortiz Báez
Propietario

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07