ING. CARLOS E. SAMUDIO D.
Toledo 490 e/Boquerón - Telef: 021 3384188 e-mail: integraling@gmail.com

Asunción, 22 de diciembre de 2025

Señores
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
DIRECCIÓN DE LABORATORIOS
Presente

Ref.: LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 27/2025 "CONSULTORÍA – LICENCIA AMBIENTAL" ID N° 466.386.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a efecto de hacerle entrega de los siguientes documentos:

1. Informe de PCI – Certificado emitido por el CBV de la ciudad de San Lorenzo – ENTREGABLE 2 según lo establecido en el PBC.

Sin otro motivo, aprovecho la oportunidad para saludarla muy atentamente.

CARLOS E. SAMUDIO
ING. CIVIL E INDUSTRIAL
CONSULTOR AMBIENTAL
TELEF.:0981-384188 - 0981-434323
Toledo 490 e/ Boquerón - Asunción

Carlos Eduardo Samudio
Ing. Civil e Industrial
Consultor Ambiental Mat. N° I-062

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
DIRECCIÓN DE LABORATORIOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.L. SENAVE

Recibido
22/12/2025

Dra. Ing. Agr. Jadiyi C. Torales S.
Directora
SENAVE

AGRUPACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN LORENZO
Fundado el 5 de Abril de 2018
Res. 424/2019
Institución sin Fines de Lucro Inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Asociaciones bajo Resolución el N° 5898 Res. 424/2019
Porvenir 715 San Lorenzo – Paraguay
Teléfono 021 3391271 **Ruc N° 80102514-1 / Celular: (0986) 102-130**
Email:agrupacionbombero.sl@gmail.com

Informe

22 de Diciembre de 2025

Datos del establecimiento
SENAVE
DIRECCION DE LABORATORIOS
Dirección: Avda. Arsenales y Calle Angola
Ubicación: San Lorenzo Departamento Central

Informe

Detección

Todas las áreas están cubiertas con detectores tipo Humo Calor y Termovelocimétrico conectados a un Panel Central Control

Señaléticas

Todas las señalizaciones son de carteles tipo leds y reflectivas señalizando salidas de emergencias puntos de accesos, riesgos inmediatos además de la ubicación del sistema de combate contra incendio Y PUNTO DE ENCUENTRO

Evacuación

El establecimiento cuenta con todas las salidas de emergencias necesarias y no están obstruidas en ningún nivel del establecimiento

Combate

El establecimiento cuenta extintores tipo P.Q.S . Co2 , tipo k además de una red de hidrantes conectadas a las BIES con una reserva técnica de 50000 litros de agua

Resumen

El establecimiento cuenta con las medidas de seguridad necesaria y está acorde a lo proyectado tanto en infraestructura y seguridad

Capacitación

La brigada de emergencia residente esta entrenado en uso y manejo de extintores y red de combate contra incendio además de evacuación y atención Pre Hospitalaria y se realizara practicas con el departamento de capacitación de esta institución

Por lo que dejamos constancia que el sistema de prevención de incendio y evacuación se encuentran óptimamente operativo ,

Atentamente

Sergio Villalba
Comandante Gral.
Director del Dpto. de P.C.I.

Romina Godoy
Presidente

Sergio P. Villalba
Técnico Seguridad y Salud en el Trabajo
Reg. Prof. N° MTESS 198305313776077

Romina Godoy
Prof. Téc. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Reg. Prof. MTESS 198202[illegible]

Scanned with CamScanner

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Sergio P. Villalba
Técnico Seguridad y Salud en el Trabajo
Reg. Prof. Nº MTESS 1983053137760 77



SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Romina Godoy
Prof. Téc. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Reg. Prof. MTESS 1992012153 43830

Scanned with CamScanner