VENTSERV S.R.L.

Import - Export.

0000118

Km. 8.800 Lado Acaray a 5 cuadras de la Ruta Internacional Nº 2 al lado de Taller Mecánica La Solución - Ciudad del Este - Tel.: (061) 575 337

Cliente: Facultad Politécnica - UNE

Dirección: Km 8 Acaray - Campus UNE Teléfono:

Máquina: Marca: Modelo: Serie Nº:

Contador de copias Nº: Fecha de Reparación: 21/07/2023

SERVICIO TÉCNICO REALIZADO

Garantía	En Taller	En domicilio del cliente	Interior del Pais	Contrato de Mantenimiento
				X

SERVICIOS REALIZADOS

Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire de 12000 BTU

MATERIALES UTILIZADOS

Cant.	Descripción	P. Unit.	Importe
14	Mano de obra por mantenimiento y limpieza de filtros de aire	20.000	280.000
14	Mano de obra por mantenimiento y limpieza de serpentinas	25000	350.000
14	Mano de obra por mantenimiento y limpieza de turbinas	20.000	280.000
14	Mano de obra por mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes	20.000	280.000
14	Mano de obra por lubricación de ventiladores	12.000	252.000
4	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto Frío/calor	85000	340.000
4	Mano de obra por servicio del item 11	40.000	160000
14	Servicio de desmontaje de Acondicionador de aire (condensador y evaporador)	50.000	700.000
14	Servicio de montaje de Acondicionador de aire (incluye colocación llave TM, cables eléctricos y caños de cobre)	85000	1.190000
10	Provisión y cambio de aislación térmica	20.000	200.000
10	Mano de obra por servicio del item 23	20.000	200.000
11	Provisión y cambio de protector térmico	20.000	220000
11	Mano de obra por servicio del item 25	20000	220.000
1	Provisión y carga de gas R22 por Kg	55000	55.000
1	Mano de obra por servicio del item 39	35.000	35.000
11	Provisión y carga de gas R410 por Kg	60.000	660.000
11	Mano de obra por servicio del item 41	35000	385.000

Son Guaraníes: Cinco millones ochocientos siete mil.

Ventserv S.R.L.
Telef: (061) 575.337
RUC: 80077381-0

TOTAL A PAGAR Gs. 5.807.000 ✱

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
SUMINISTRO Y ALMACÉN
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

TÉCNICO

CLIENTE

Recibí: 21-07-23

Obs: El servicio realizado tiene garantía de 30 días a partir de la fecha