Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

MGO Nº
EXP. Nº 1738/22

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS Nº 013/2022

PROVEEDOR: AUTOMAQ S.A.E.C.A.

CONTRATO Nº: INC Nº 188/2020

FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí

A los diez días del mes de Marzo del año 2022, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción total del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (Nº/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	2.13 y 2.50	**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LA MARCA KOMATSU DE FÁBRICA VALLEMII" – ID Nº 381.084.- (CAMIÓN FUERA DE RUTA KOMATSU HD 325-7 T-21)**	DM-AR Nº 013/2022. Informe de Serv. Nº 844.	Inicio: 10/03/2022 Final: 10/03/2022
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: _____

Ing. Diego Torres
I.N.C. Vallemi

Jefatura Área Requirente
Aclaración: _____

Ing. Dionisio Recalde

INC
28-03-2022
U.O.C.

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: _____

Ing. Alberto E. Arias
Director

AUOC: P/su proceso

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

CARTA INTERNA

A: **DIRECCIÓN DE FÁBRICA** **DM-AR 013/2022**

DE: **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

FECHA: **10 DE MARZO DE 2022**

ASUNTO: **INFORME DE TRABAJOS**

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de informar en relación a los trabajos de Mantenimiento realizados al Camión Komatsu HD 325 (T-21)

Trabajos Realizados:

Ítem	Descripción
2.13	REPARAR AJUSTADOR DE OLGURA DE LOS FRENOS
2.50	REPARAR SISTEMA DE DIRECCIÓN

OBS: En adjunto Informe de Servicio N° 0844.

Atentamente.

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

FORMULARIO DE ORDEN DE SERVICIO

A: DIRECCIÓN DE FÁBRICA

DE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

.....

FECHA: 07/03/2022

PROVEEDOR: AUTOMAQ

CONTRATO N°: 188/2020

ID N°: 381.084

PROCESO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LA MARCA KOMATSU DE FÁBRICA VALLEMI"

CAMION FUERA DE RUTA KOMATSU HD325 T-21

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2.13	REPARAR AJUSTADOR DE OLGURA DE LOS FRENOS	01
2.50	REPARAR SISTEMA DE DIRECCIÓN	01

Atentamente.-

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Solicitante

Ing. Alberto E. Arias
Director

Automaq
Automotores y Maquinaria SAECA

Nº 0844

INFORME DE SERVICIO

Sucursal:

Pedido por: El Cliente Fecha: 10-03-2022 Hora:

Propietario: INC
Domicilio:
Teléfono:
Lugar de la Máquina: Vallemi

Modelo: HD325(T21)
No. de Serie: 7901
No. de Motor:
Horómetro:

DESCRIPCION DEL TRABAJO

- Reparacion de algura de frenos
- Reparación de sistema de direccion
- Puesta a punto

Observación: Item 2.13 - 2.50

Los repuestos cambiados están a disposición del Cliente hasta el momento de retiro de la Máquina o Vehículo.

HORAS TRABAJADAS					HORAS DE VIAJES Y KILOMETRAJES	
Fechas		Desde	Hasta		Fecha	
	Mañana				Hora de Salida del Taller	
	Tarde					
	Mañana				Hora de llegada del campo	
	Tarde					
	Mañana				Hora de salida del campo	
	Tarde					
	Mañana				Km. Salida	
	Tarde					
	Mañana				Km. Llegada	
	Tarde					
					Km. Total Recorrido	

Firma del Cliente:
Aclaración:
C.I. N°:

Firma del Técnico:
Aclaración: David Cuellar
C.I. N°: 4.873.479