BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho siendo las doce horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente el VS1° Tec Fabio Ramón Redes Goiris, Control Interno de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA,** el SO AVC Francisco Teodoro Villamayor, Miembro del comité de recepción y el Señor **ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO**, Representante de la Empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el S1° Tec Derlis Martínez y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **29/2017** de la FAP y la Orden de Servicio N° **03,04,05,06,07,08,09,10** e Informe Técnico N° **1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878** abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

LOTE 09 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA OLEOMAC
ROTULADO N° 1669
Cambio de filtro de aire
Cambio de capuchón de bujía
Mantenimiento de carburador CIS-S3E
Cambio de bujía
Cambio de aro
Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal
Cambio de rulemanes para cabezal

LOTE 09 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143 R11
ROTULADO N° 1772
Cambio de filtro de aire
Cambio de capuchón de bujía
Mantenimiento de carburador CIS-S3E
Mantenimiento de caja reductora
Cambio de bujía
Cambio de aro
Mantenimiento y engrase del engranaje del cabezal
Cambio de rulemanes para cabezal

LOTE 09 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143 R11
ROTULADO N° 1773
Cambio de filtro de aire
Mantenimiento y reparación del silenciador
Cambio de vástago
Mantenimiento de caja reductora
Cambio de cabezal de corte Nylon
Cambio cañito de combustible

LOTE 09 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143 R11
ROTULADO N° 1774
Mantenimiento y reparación del silenciador
Mantenimiento de carburador CIS-S3E
Cambio de bujía
Mantenimiento y engrase del engranaje del cabezal
Cambio de rulemanes para cabezal
Cambio de cabo acelerador
Mantenimiento y reparación de embrague

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · COMANDO DE LA FUERZA AEREA · BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" · Comité de Recepción

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · COMANDO DE LA FUERZA AEREA · BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" · Dpto. Adm. y Finanzas · Div. Control Interno

LOTE 09 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA STHIL 280
ROTULADO N° 1744
Cambio de filtro de aire
Cambio de capuchón de bujía
Mantenimiento y reparación del silenciador
Mantenimiento de carburador CIS-S3E
Mantenimiento de caja reductora
Cambio de bujía
Cambio de rulemanes para cabezal

LOTE 09 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA STHIL 280
ROTULADO N° 1745
Cambio de filtro de aire
Cambio de capuchón de bujía
Mantenimiento y reparación del silenciador
Mantenimiento de caja reductora
Cambio de bujía
Cambio de aro

LOTE 10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO BRIGGS & STRATTON
ROTULADO N° 1746
Cambio de cilindro
Mantenimiento y reparación del carburador
Cambio de bujía
Cambio del cable de bujía
Cambio de cable de contacto
Cambio de capuchón de bujía
Cambio de resorte de capuchon para bujía
Cambio de embrague deslizante
Cambio de filtro de combustible
Cambio de filtro de aceite
Cambio cabo acelerador
Cambio de batería
Cambio de correa
Cambio de filtro de aire

LOTE 10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO BRIGGS & STRATTON
ROTULADO N° 1775
Cambio de cilindro
Cambio de junta tapa motor
Mantenimiento y reparación del carburador
Cambio de bujía
Cambio del cable de bujía
Cambio del cable de contacto
Cambio de capuchón de bujía
Cambio de resorte ce capuchón para bujía
Cambio de filtro de combustible
Cambio de filtro de aceite
Cambio cabo acelerador
Cambio de correa
Cambio de filtro de aire

En prueba de conformidad con la recepción de los servicios, siendo las doce horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.-

Fabio Ramón Redes Goiris
Control Interno DAF – BAT

SO AVC Francisco Teodoro Villamayor
Miembro de Comité de Recepción

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
Representante de COMPU NEW & ASOCIADOS