TALLER MECANICO SAN ANTONIO

De Carlos Antonio Barrientos Godoy
Especializado en Vehículos Diésel Y Naftero, Chapería Y Pintura
ANEXO: Lavadero, **Direccion: venezuela 2095 c/Artigas**

INFORME TECNICO

Asuncion 24 de Noviembre de 2023

SEÑORE: SEDECO

De acuerdo a las recomendaciones, tras la verificacion al vehiculo se procedio al cambio de los bujes y al manteniemintos llegando a los 5.000km **del HYUNDAI SANTA FE con Chapa N° BHY526** se realizaron los siguientes trabajo

ITEM	Descripcion	
12	Buje parrilla delsntero. Serv. De mant. Y repar. De tren delantero	
13	Buje Estabilizador. Serv. De mant. Y repar. De tren delantero	
17	Kit de filtros de motor. Serv. De mant. Y repar. De motor	

CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY

Taller Mecanico San Antonio
de Carlos A. Barrientos
Teléf 298033 - 285594
Venezuela c/ Artigas

CP. Celsa Del Carmen Valdez G.
Dirección de Administración y Finanzas
SEDECO