FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

2793

FG – DT N°132/19.-

MEMORANDUM

A : **Lic. Miguel Palma, Gerente De Gestión Institucional.**

De : **Sr. Roberto A. Martínez F., Jefe División De Transporte.**

Fecha : **09 de Octubre de 2019.**

Referencia : **Solicitud de Pago**.

Conforme al Contrato Vigente N° 02/19, con la firma TALLER INTEGRAL S.A. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION) y FONDO GANADERO, se solicita el pago de Gs. 6.203.670.- Guaraníes (Seis Millones Doscientos Tres Mil Seiscientos Setenta), por trabajos realizados. Cambio aceite y filtro, Cambio filtros de aire y combustible, Cambio fluido de dirección hidráulica y correas de alternador, A.A. y dirección, Cambio polea, tensor y engranaje de correa dentada, Cambio de ruleman polea, correa dentada y reten frente motor, cambio junta tapa balancín, limpieza del móvil, ajustar faro de luces y limpieza de radiador, al vehículo **TOYOTA HILUX Chapa N° AYT 446**, perteneciente al Fondo Ganadero, se adjunta Factura N° 001-001-0002543, Presupuesto, Orden de Servicio Provisorio y definitivo, Autorización de Trabajo, Planilla informe técnico.-

Atentamente.

Nº: 2793	Fecha / /	Fecha Recepción FG/G.G.I. 9 / 10 / 19
Providenciado a:	Para su:	
Adm. Contrato	Informe	
Control Interno	Verificación	
Presupuesto	Efecto	

VERIFICADO POR:

LIC. FABIOLA RAMÍREZ
Jefa Dpto. Control Interno

11

TALLER INTEGRAL S.A.

Mécanica - Chapa y Pintura

San Francisco N° 1374 - B° Jara
Tel.: (021) 211 260 / Cel.: (0983) 314 556
Asunción - Paraguay
tallerintegralsa@gmail.com

TIMBRADO Nº 13465781
Fecha Inicio Vigencia: 14/06/2019
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2020
RUC.: 80053036 - 5

FACTURA

001-001- 0002543

FECHA DE EMISIÓN:
Asunción, 7 de octubre de 2,019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [ ]
Días / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Fondo Ganadero

R.U.C.: 80006069-5

NOTA DE REMISIÓN N°:

DOMICILIO:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Cambio de filtro de aceite	193,050			193,050
1	Cambio de filtro de aire	196,350			196,350
1	Cambio de filtro de combustible	206,250			206,250
1	Cambio de aceite motor	384,450			384,450
1	Cambio de fluido direccion hidraulica	99,000			99,000
1	Cambio correa de aire acondicionado	193,050			193,050
1	Cambio de correa de direccion	193,050			193,050
2	Cambio de correa de alternador	317,625			635,250
1	Polea tensor	369,600			369,600
1	Ruleman polea	150,150			150,150
1	Ruleman tensor de correa dentada	825,000			825,000
1	Engranaje de correa dentada	958,650			958,650
1	Cambiar correa dentada	907,500			907,500
1	Cambiar junta tapa balancin	216,150			216,150
1	Cambiar reten frente motor cigueñal	303,600			303,600
1	Limpieza de radiador	229,350			229,350
1	Lavado completo, pulverizado y engrase	46,200			46,200
2	Ajustar faro auxiliar	48,510			97,020

Roberto Martínez
Supervisión Transporte

VISTO BUENO
Administración de Contrato

PAGADO
Por FONDO GANADERO

SUB-TOTAL:			6,203,870
TOTAL A PAGAR: seis millones doscientos tres mil seiscientos setenta Guaranies			6,203,870
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 563,970	TOTAL IVA:	563,970

artes gráficas EL OLAM de Marcial A. Vega D.
RUC: 1480339 - 9 - Habilitación Nº 1106 - e-mail: marcial_vega@hotmail.com
Lomas Valentinas Nº 1894 esq. Pozo Favorito - Teléfono: 021 200 819
06 Block 50x3 - 0002401 al 0002700 - 14-Junio-2019

ORIGINAL: Cliente / **DUPLICADO:** Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - No valido para Crédito Fiscal

12

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 09 de Setiembre de 2019.

Señores **TALLER INTEGRAL S.A.**, Por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos de reparaciones y mantenimiento del motor, según presupuesto recibido, al **vehículo Toyota Hilux Chapa N° AYT 446**, perteneciente al **Fondo Ganadero,** que presta servicio en la Oficina Central.

1- Cambio aceite y filtro al motor.
2- Cambio filtros de aire, combustible.
3- Cambio aceite diferencial delantero.
4- Cambio fluido de dirección hidráulica.
5- Cambio correas de alternador, dirección, y aire acondicionado.
6- Cambio tensor correa dentada y correa dentada.
7- Cambio polea tensor y ruleman tensor.
8- Cambio engranaje de correa dentada y reten frente motor.
9- Cambio junta tapa balancín y ajuste faro auxiliar.
10- Limpieza del radiador y lavado del móvil.

Roberto Martínez
Jefe División Transporte

Obs. Esta Orden deberá ser devuelta con la factura.

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 06 de Setiembre de 2019.

Señores **TALLER INTEGRAL S.A.**, Por el presente solicitamos sirvan se realizar un relevamiento de mantenimiento del motor y reparaciones varias al **vehículo Toyota Hilux N° AYT 446**, perteneciente al **Fondo Ganadero,** que presta servicio en la Oficina Central.

1.- Verificar kilometrajes de mantenimiento del motor.

2.- Verificar sistema correas dentadas y tensores.

3.- Verificar aceite diferencial (densidad).

4.- Verificar sistema de refrigeración del motor (radiador).

5- Verificar perdida de aceite en tapa balancín.

6- Control de calidad utilitaria del aceite de dirección hidráulica.

Roberto Martínez
Jefe División Transporte

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

15

Lote 3858420112 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA SET SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN **NÚMERO** **42786274222**

FECHA **21/08/2019**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80053036	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	TALLER INTEGRAL S.A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 20/09/2019 NÚMERO DE CONTROL : 8E3B085C

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800530368E3B085C