GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Servicio Nº** 51/2022

Contrato Nº 26/2022 TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457

Fecha: 10/11/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	BKG502	GERENCIA DE AGUA NO CONTABILIZADA

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
115.4	Regulación de valvulas	4
115.5	Mano de obra por reparaciones menores	1
116.11	Juego de Junta Motor.	1
116.22	Engranaje frente motor	1
116.27	Picos inyectores	4
117.1	Juego de Sinfin de Dirección.	1
117.5	Mano de obra por reparación de tren delantero	1
118.1	Plato de presión	1
118.2	Disco de Embrague	1
118.3	Juego de reparo Bomba Central de Embrague	1
118.4	Rectificación de Corona Volante.	1
118.6	Horquilla de embrague	1
118.7	Mano de Obra por reparación de embrague	1
119.10	Eje cuadruple.	1
120.2	Fibra de freno trasero	4
120.4	Rectificación de Discos de Frenos.	2
120.7	Tambor de freno	2
120.11	Cilindro de freno	2
120.14	Mano de obra por reparación de freno	1
121.2	Grillete elasticos	2
121.3	Mano de obra reparacion de suspension	1
122.12	Calce	8
123.18	Bujias Incandescentes	4
123.20	Regulador de presión bomba	1
123.21	Mano de obra por reparacion electrica	1

TALLER R.C.
TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
RUC: 653374-4

JEFE DE UNIDAD DE TALLERES
Lic. Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap