6 - 23

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 15213886
Fecha Inicio Vigencia: 03/11/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0006963

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Fecha de emisión: 20-01-2022
Fecha de inicio de traslado: 18/01/2022
C.I. o RUC: 80005190-4
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Fecha estimada de término del traslado: 20/01/2022
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta Nº
Comprobante de venta:
Fecha de expedición:
Nº de timbrado:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAG066
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
RUC o C.I.: 80009240-6

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA EAG066
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	25.7 CAMBIO DE FLUIDO PARA DIRECCION
		33 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	4	33.6 CAMBIO DE BUJE ELASTICOS
	4	33.7 CAMBIO DE BUJES PARRILLA
	4	33.11 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA
	1	33.12 CAMBIO DE MASA
	1	33.15 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES
	1	33.17 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA
	1	33.19 REPARACION DE CREMALLERA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Firma
Aclaración de Firma
3448365
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [6.751 - 7.750] - 11/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 6.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintidós, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Felix Agustin Acosta Amarilla,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 23.- **Nota de Remisión:** 001-002-0006963

Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax EAG 066.- **Asignado a:** Departamento de Transporte

Km. De Entrada: 235.673.- **Km. Próximo mantenimiento:** 236.856.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
25	**Mantenimiento de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
25.7	Cambio de fluido para dirección	2
33	**Reparación de suspensión de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
33.6	Cambio de buje elásticos	4
33.7	Cambio de bujes parrilla	4
33.11	cambio de ruleman de masa	4
33.12	Cambio de masa	1
33.15	cambio de bujes estabilizadores	1
33.17	Cambio de bomba de dirección hidraulica	1
33.19	reparacion de cremallera	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Felix Agustin Acosta Amarilla
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Blas Severiano Ojeda
Mecánico

Freddy Torres
Chofer

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

AA/ar