Airmect

Nº 0010419

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 8-11-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL						
	MODELO CHILLER						
	EDIF. BENIGNO LÓPEZ						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Reparación de motor compresora, Semihermético 40HP marca CARRIER Rebobinado. 380volt Estrella triángulo. Reparación mecánica rectificación Bujes de Leva, cambio de pistón, brazo aro, juego de juntas, lainas de alta baja, cepillado de asiento, se alto la cantidad de presostato de alta, baja lainas cambio de válvula de expansión (1)
* Provisión y Carga de gas refrigerante R22 20 kg.
* Reparación de eje del condensador, desmontaje trabajo de Torneria, cambio de rulemanes
* Reparación de motor ventilador del condensador 12 hp. rebobinado 380v. Cambio de rulemanes, correas, lubricación de sistema de rodajes. * Provisión y Cambio de contactor trifasico, bobina de 220 v. 80 amp. * Provisión y cambio de filtro secador tipo cartucho de gas refrigerante.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.