Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4553

Informe de Recepción

Proveedor: FRIO UNIVERSAL S.R.L. **Fecha:** 03/12/24

Orden provision/trabajo: 27

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1089	Mano de obra instalación de A.A TIPO SP	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350000	350000
2	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
3	1093	Gas refrigerante R410	Mantenimiento	Kilogramo	1,0000	140000	140000
4	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
5	1097	Capacitor de marcha del compresor	Mantenimiento	Unidad	1,0000	57000	57000
6	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
7	1740	Motor ventilador de unidad evaporadora -	Mantenimiento	Unidad	1,0000	100000	100000
8	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	100000	100000
9	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000

Total General: 1967000

Observación: Corresponde a la LCO N°02/2024

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 03/12/24

Recibido Por: SR. JULIO BERNAL

Fecha: 03/12/24

FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 03 de diciembre de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID N° 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 000027/2024**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316-51602	JAM	Split 18000	669	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-41318	TOKYO	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			84	Gas refrigerante R410 Split de 18.000 BTU
			85	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-41320	ELECTROLUX	Split 18000	96	Capacitor de marcha del compresor - Split de 18.000 BTU
			97	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
			106	Motor ventilador de unidad evaporadora - Split de 18.000 BTU
			107	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-42162	ELECTROLUX	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Técnico Responsable: _____

FRIO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573-5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA