ISI-SERVIS

REFRIGERACION - ELECTROMECANICA INDUSTRIAL- CONSTRUCCIONES – SERVICIOS TECNICOS-
METALURGICA – MONTAJES EN ACERO INOX.
TEL. 0984.767964 Ñemby PARAGUAY

INFORME TECNICO OC N° 214 27 de diciembre de 2024

Señores. DINAPI-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM ID 439987

Ubicación del equipo	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	Código Patrimonial	Trabajos Realizados según item del contrato	Cantidad	Nro del item del contrato
DERECHO DE AUTOR-PASILLO-SALA DE REUNIONES	SPLIT	60000	MIDEA		Aire Acondicionado Split de 60.000 BTU Pared o Cassette - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza completa, parte interna y externa del evaporador y condensador, limpieza de filtro y careta), control de funciones del equipo.	1	1.6
DERECHO DE AUTOR-ARCHIVO	SPLIT	24000	MIDEA		Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza completa, parte interna y externa del evaporador y condensador, limpieza de filtro y careta), control de funciones del equipo.	1	1.3
DERECHO DE AUTOR - MESA DE ENTRADA	SPLIT	24000	MIDEA		Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza completa, parte interna y externa del evaporador y condensador, limpieza de filtro y careta), control de funciones del equipo.	1	1.3
DERECHO DE AUTOR- DPTO. DE REGISTRO Y ATENCION AL USUARIO	SPLIT	24000	MIDEA		Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza completa, parte interna y externa del evaporador y condensador, limpieza de filtro y careta), control de funciones del equipo.	1	1.3
DERECHO DE AUTOR-JEFATURA DE REGISTRO	SPLIT	24000	MIDEA		Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza completa, parte interna y externa del evaporador y condensador, limpieza de filtro y careta), control de funciones del equipo.	1	1.3
DPTO. DE EXAMEN DE FONDO - DIRECCION DE MARCAS	SPLIT	18000	STARWAY	2325-01-01-1334	Servicio de desmontaje de Aire Acondicionado para traslado (Incluye limpieza completa de una Unidad)	1	3.23

Isidro Saldaña Flores
ISI-SERVIS
RUC:2284293-4 TEL:0984-767 964
email:isiservis1975@gmail.com

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

JAVIER AGUADA RODRÍGUEZ, Jefe Interino
Departamento de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Scanned by CamScanner

ISI-SERVIS

REFRIGERACION - ELECTROMECANICA INDUSTRIAL- CONSTRUCCIONES – SERVICIOS TECNICOS- METALURGICA – MONTAJES EN ACERO INOX.

TEL. 0984.767964 Ñemby PARAGUAY

DPTO. DE EXAMEN DE FONDO - DIRECCION DE MARCAS	SPLIT	24000	JAM	2425-01-01-4919	Servicio de Instalación de Aire Acondicionado (Incluye provisión de cables, cañerias y desagues)	1	4.24
					Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	4.16
					Mano de Obra	1	4.25
DERECHO DE AUTOR-ARCHIVO	SPLIT	24000	MIDEA		Provisión y cambio de motor compresor	1	4.2
					Provisión y carga de gas ECOLOGICO	1	4.4
					Mano de Obra	1	4.25
DIRECCION GENERAL - SALA DE REUNIONES	SPLIT	36000	GOTZE	2325-01-01-3940	Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	5.7
					Mano de Obra	1	5.25
SECRETARIA	SPLIT	18000	MIDAS	2325-01-01-2439	Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza completa, parte interna y externa del evaporador y condensador, limpieza de filtro y careta), control de funciones del equipo.	1	1.2
					Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	3.16
SECRETARIA GENERAL	SPLIT	18000	JAM	2325-01-01-0231	Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza completa, parte interna y externa del evaporador y condensador, limpieza de filtro y careta), control de funciones del equipo.	1	1.2
MESA DE ENTRADA	SPLIT	36000	JAM	2325-01-01-0228	Aire Acondicionado Split de 36.000 BTU - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza completa, parte interna y externa del evaporador y condensador, limpieza de filtro y careta), control de funciones del equipo.	1	1.4
SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL DE ASESORIA GENERAL Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	SPLIT	18000	JAM	2325-01-01-1732	Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza completa, parte interna y externa del evaporador y condensador, limpieza de filtro y careta), control de funciones del equipo.	1	1.2

Isidro Salinas Flores
ISI-SERVIS
RUC:2284293-4 TEL:0984-767 964
email:isiservis1975@gmail.com

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

JAVIER AGUADA RODRÍGUEZ, Jefe Interino
Departamento de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Scanned by CamScanner

ISI-SERVIS

REFRIGERACION - ELECTROMECANICA INDUSTRIAL- CONSTRUCCIONES – SERVICIOS TECNICOS-
METALURGICA – MONTAJES EN ACERO INOX.
TEL. 0984.767964 Ñemby PARAGUAY

SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL DE ASESORIA GENERAL Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	SPLIT	18000	JAM	2325-01-01-1736	Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza completa, parte interna y externa del evaporador y condensador, limpieza de filtro y careta), control de funciones del equipo.	1	1.2

Atentamente,

Isidro Saldaña Flores
ISI-SERVIS
RUC:2284283-4 TEL:0984-767 964
mail:isiservis1975@gmail.com

Isidro Saldaña Flores

ISI SERVIS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

JAVIER AGUADA RODRÍGUEZ, Jefe Interino
Departamento de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Scanned by CamScanner