COMANDO DE REGIONES AEREAS
Departamento De Administración y Finanzas
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los..08.. días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, estando presente el S1° TEC JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS, Jefe División de Control Interno del Comando de Regiones Aéreas, VS1° AVC GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ, miembro de Comité de Recepción y Representante de la Empresa **FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU**, en el mismo acto hace vista de la recepción de los servicios el personal de Auditoria Interna de la Fuerza Aérea, el F.P. JUAN RAMON RIQUELME y se procede a la recepción de los mismos conforme al Contrato N° 26/2019 de la Fuerza Aérea, Orden de Compra y/o Servicio N° 10/2019 y la Nota de Remisión N° ....0950 ; 0951 ; 0952 ; 0954 —....

Se detallan a continuación los Bienes y Servicios Recepcionados
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien
10	UNIDAD	CAPACITOR DE 2.5 MF
10	UNIDAD	REACTOR EXTERNO VAPOR MERCURIO S/ BASE DE 400 HPIT
10	UNIDAD	IGNITOR PARA ALUMBRADO PUBLICO HPIT DE 400 W
11	UNIDAD	BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA APE Y API
10	UNIDAD	SOMBRERO ALUMBRADO PUBLICO ZOCALO E-40
10	UNIDAD	RESISTENCIA PARA DUCHA LORENZETTI
10	UNIDAD	LLAVE DE LUZ CON PUNTO Y TOMA
10	UNIDAD	TOMA CORRIENTE EMBUTIDA ENSAMBLABLE
10	UNIDAD	ENCHUFE TRIPLE COLOR BLANCO DE PLASTICO PARA TODO TIPO DE CONEXIÓN
10	UNIDAD	FICHA HEMBRA
10	UNIDAD	FICHA MACHO
10	UNIDAD	CAPACITOR
10	UNIDAD	FOTOCELULA CON BASE
10	UNIDAD	PORTA FOCO DE PORCELANA PARA FOCO DE ROSCA GRANDE
10	UNIDAD	CINTA DE AMARRE DE PLASTICO PARA CONDUCTOR ELECTRICO PAQUETES POR 50 UNIDADES
10	UNIDAD	AISLADOR PARA PIMENTON
10	UNIDAD	AISLADOR DE PORCELANA
10	UNIDAD	PORTA FOCO DE PORCELANA ROSCA CHICA
10	UNIDAD	TOMA CORRIENTE EMBUTIDA ENSAMBLABLE
10	UNIDAD	LLAVE DE 2 PUNTO Y TOMA X UNIDAD
10	UNIDAD	LLAVE DE UN PUNTO Y TOMA X UNIDAD
50	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 15 AMPER.
50	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 20 AMPER.
50	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 30 AMPER.
50	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICO DE 1X25 AMPER.
50	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICO DE 1X30 AMPER.