GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Servicio N°** 59/2022

Contrato N° 26/2022 TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID N° 404.457

Fecha: 10/11/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	BKN914	UNIDAD DE CONEXIÓN Y RECONEXIÓN-GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
115.1	Mano de obra Reparacion de radiador	1
115.2	Limpieza de radiador	1
115.3	Bomba de agua	1
115.5	Mano de obra por reparaciones menores	1
116.11	Juego de Junta Motor.	1
116.27	Picos inyectores	4
117.1	Juego de Sinfin de Direccion.	1
117.5	Mano de obra por reparacion de tren delantero	1
120.2	Fibra de freno trasero	4
120.4	Rectificacion de Discos de Frenos.	2
120.7	Tambor de freno	2
120.11	Cilindro de freno	2
120.14	Mano de obra por reparacion de freno	1
122.1	Planetario	2
122.2	Satelite	2
122.8	Ruleman con Seguro	2
122.9	Reten de palier	2
122.11	Mano de obra Reparacion de tunel	1
122.12	Calce	8
123.3	Inducido de Motor de Arranque.	1
123.6	Mano de obra Reparacion motor de arranque	1
123.7	Mano de obra Reparacion de motor limpia parabrisas	1
123.16	Mano de obra Reparacion de cableado de luces trasera	1
123.17	Mano de obra Reparacion de cableado de luces delanteras	1
123.18	Bujías Incandescentes	4
123.20	Regulador de presion bomba	1
123.21	Mano de obra por reparacion electrica	1

TALLER R.C. de Crispin Ruffinelli RUC: 653374-4

JEFE DE UNIDAD DE TALLERES

Lic. Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Direccion de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
ESSAP