essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Servicio Nº** 47/2022

Contrato Nº 26/2022 **TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457**

Fecha: 31/10/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
FORD F-4000	BCH096	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO-GERENCIA DE OPERACIONES

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
62.7	Limpieza de Radiador	1
62.8	Mano de obra reparación de radiador	1
62.19	Mano de obra reparaciones menores	1
64.1	Correa Ventilador PK	1
64.2	Retén leva motor	1
65.8	Calibración y limpieza bomba inyectora	1
65.33	Limpieza de tanque de combustible	1
65.34	Picos inyectores	4
65.37	Mano de obra reparación de bomba inyectora	1
66.1	Muñequines de dirección	2
66.24	Alineación y Balanceo	1
66.25	Mano de obra reparación de tren delantero	1
67.6	Pastilla de freno	1
67.8	Fibra de freno	4
67.9	Tambor de freno	2
67.10	Cilindro de freno	2
67.18	Rectificación de disco de freno delantero	2
67.22	Mano de obra reparación de freno	1
68.1	Amortiguador delantero	2
68.2	Amortiguador trasero	2
68.4	Bujes estabilizador delantero	2
68.10	Buje de elástico trasero	6
68.12	Centro elástico trasero	2
68.13	Mano de obra suspensión	1
69.5	Calce	4
69.6	Seguro	2
69.8	Cruceta cardán	2
69.13	Centralizador de cardán	1
70.15	Mano de obra reparación de fusilera	1

TALLER R.C.

TALLER R.C. de Crispin Ruffinelli RUC: 653374-

JEFE DE UNIDAD DE TALLERES

Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap