FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 11 de enero de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS N.º 00080/2024

Marca	Capacidad	Código Patrimonial	Ítem	Descripción
JAMES	Split 24000	2316.42502	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
VCP	Split 18000	2316.46487	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			13.4	Gas refrigerante R410
			13.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
MIDAS	Ventana 18000	2316.26868	9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU
JAM	Split 36000	2316.45764	23.11	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
			23.12	Mano de Obra por extensión adicional
HAUSTEC	Split 36000	2316.42408	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
JAM	Split 18000	2316.49139	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			13.3	Gas refrigerante R22
			13.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
JAMES	Split 24000	2316.42529	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			14.16	Capacitor de marcha del compresor
			14.17	Mano de Obra por Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor
MIDAS	Split 18000	2316.37078	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Técnico Responsable: _____

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80005573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Rubén Barrios
Jefe Div. Electromecánica y Refrig.
SENACSA

SENACSA
Dpto. Mantenimiento y Obras Visas

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA