TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS

LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Calle Arq. Alfaro # 551 • B° Mburucuyá , Asunción – Paraguay • Tel. y FAX: (595-21) 290-443

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Asunción, Mayo de 2023
Ref. Accesos/Mantenimiento.
OT: 0TAB0123

Revisión de los equipos y sistemas que conforman el Sistema de Control de Accesos del Edificio del Congreso nacional, comunicamos lo siguiente.

Durante la revisión y pruebas, se constatan sensores magnéticos despegados; procedimos a la re posición de los mismos; y el ajuste de las puertas correspondientes.

Al igual que la revisión durante el servicio de marzo del corriente, las cerraduras de alta seguridad se encuentran dentro del rango de funcionamiento apropiado y no requirieron operación alguna.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DE MANTENIMIENTO - DGA

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
05/05/2023

DMM/ssjp