049 52 193

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16254356
Fecha Inicio Vigencia: 03/03/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0009621

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 17/11/2023
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 16/11/2023
Fecha estimada de término del traslado: 17/11/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BBP907
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		TOYOTA LAND CRUISER PRADO - CHAPA BBP907
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		13 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI
	1	13.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	13.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	13.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	13.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
		14 REPARACIÓN DE MOTOR DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI
	1	14.8 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA
	1	14.9 CAMBIO CORREA DE AIRE
	1	14.10 CAMBIO CORREA DE VENTILADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – Dpto. Transporte

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma | Aclaración de Firma | 3.449.365 RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - ***IMPRESIONES 2000 S.R.L.*** - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [8.751 - 9.750] - 03/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTA DE RECEPCION N° 193.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Félix Agustín Acosta Amarilla**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma ***GILCO PAR S.R.L.***, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 52- **Nota de Remisión: 001-002-0009621**
Vehículo Modelo Chapa: Toyota Prado BBP 907.- **Asignado a:** Dir. General de Gabinete - Ministro
Km. De Entrada: 347.735.- **Km. Próximo mantenimiento:** 352.735.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
13	**MANTENIMIENTO DE MOTOR DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI**	
13.1	Cambio de Filtro de Aire	1
13.2	cambio de Filtro de Aceite	1
13.3	Cambio de Filtro de Combustible	1
13.4	Cambio de aceite motor	1
14	**REPARACIÓN DE MOTOR DE TOYOTA PRADO 3.0 TDI**	
14.8	Cambio de tensor de correa	1
14.9	Cambio correa de aire	1
14.10	Cambio correa de ventilador	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Felix Agustin Acosta Amarilla
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

Mario Ojeda
Chofer

Elaborado por: Luis González **Revisado por: Anghi Rey**