**Lote 2 - Filiales UNI**

Grupo 1 - Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025. Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 310942703 Máximo: 621885406), Abastecimiento Simultaneo: No

| | | | | | | | | | Certificado N° 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ejecutado | | | Monto | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Monto | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Caracteristicas | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 1 | 72101601-001 | Reparación de techo - Reparación de techo de zinc, cambio de ganchos y capuchones de goma y ajustes de chapa | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 6.358 | 6.358 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 1 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 4.388 | 4.388 | consultor líder: procedencia: | | 20,00 | 20,00 | | 87.760 | 87.760 |
| 3 | 72101601-001 | Reparación de techo - Reparación de techo de zinc, cambio de tornillos auto perforante para estructuras, capuchones de goma, sellado con adhesivo sellador de poliuretano | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 8.925 | 8.925 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 3 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 4.463 | 4.463 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 5 | 72101601-001 | Reparación de techo - Remoción y reposición de chapa de zinc N° 27 sobre estructura existente | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 55.695 | 55.695 | procedencia: | 43,20 | | 43,20 | 2.406.024 | - | 2.406.024 |
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 5 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 44.438 | 44.438 | consultor líder: procedencia: | 43,20 | | 43,20 | 1.919.722 | - | 1.919.722 |
| 7 | 72101601-001 | Reparación de techo- Reposición de techo de chapa trapezoidal de zinc Nº 27 termoacústico con relleno de poliuretano y con chapa inferior Nº 21 sobre estructura existente | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 197.500 | 197.500 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 7 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 69.125 | 69.125 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 9 | 72101601-001 | Reparación de techo - Remoción y reposición de membrana aluminizada una cara de 6mm para techo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.702 | 18.702 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 9 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 7.518 | 7.518 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 11 | 72101601-001 | Reparación de techo - Remoción y reposición de cumbrera de chapa zinc Nº24 fijado a estructura existente. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 67.644 | 67.644 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Ecorado Rectorado

Antonella Espino:
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 11 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 43.746 | 43.746 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 13 | 72101601-001 | Reparación de techo - Remoción y reposición de cenefa de chapa zinc Nº24 fijado a estructura existente. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.818 | 59.818 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 13 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 33.645 | 33.645 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 15 | 72101601-001 | Reparación de techo - Reposición de babeta de chapa de desarrollo de 60 cm con chapa N.º 26. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 57.956 | 57.956 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 15 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 31.969 | 31.969 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 17 | 72101601-001 | Reparación de techo - Reacondicionamiento de junta de dilatación en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapajuntas de aluminio de 15cm. de ancho. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.775 | 29.775 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 17 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.702 | 18.702 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 19 | 72101601-001 | Reparación de techo - Reparación de carpeta y contrapiso sobre losa de Hº Aº (incluye demolición, limpieza, corrección de pendiente e impermeabilización). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 71.095 | 71.095 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 19 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.631 | 39.631 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 21 | 72101601-001 | Reparación de techo - Reposición de cornisa de madera para machimbre. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 8.025 | 8.025 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 21 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5.987 | 5.987 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 23 | 72101601-001 | Reparación de techo - Reposición de cornisa PVC | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 7.900 | 7.900 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 23 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 4.937 | 4.937 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 25 | 72101601-001 | Reparación de techo -Reposición de cielorraso de yeso de 10 mm, con estructura. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 75.000 | 75.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 25 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 44.875 | 44.875 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 27 | 72101601-001 | Reparación de techo -Reposición de cielo raso de yeso de 10 mm, sobre estructura existente. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 56.059 | 56.059 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 28 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 27 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 33.645 | 33.645 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 29 | 72101601-001 | Reparación de techo -Reposición de cielo raso de PVC. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 60.760 | 60.760 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 30 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 29 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 31.210 | 31.210 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 31 | 72101601-001 | Reparación de techo -Reposición de cielo raso de madera de machimbre sobre estructura existente. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 47.006 | 47.006 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 32 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 31 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 25.124 | 25.124 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 33 | 72101601-001 | Reparación de techo -Reposición de cielo raso de madera de machimbre con estructura de soporte de armazón de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 91.219 | 91.219 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 34 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 33 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 43.761 | 43.761 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 35 | 72101601-001 | Reparación de techo - Reposición de cieloraso desmontable de yeso acartonado espesor 6mm con perfilería de aluminio | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 98.750 | 98.750 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa
Dirección de Infraestructura y Obras
Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoz
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 35 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 37 | 72101601-001 | Reparación de techo -Reposición de material aislante de espuma de polietileno con 2 caras aluminizadas de 10mm para techo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 20.558 | 20.558 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 38 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 37 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 16.103 | 16.103 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 39 | 72101601-001 | Reparación de techo -Reposición de estructura de soporte metálico para machimbre de PVC con caño estructural de 30x30mm cada 70cm para clavadero. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 58.704 | 58.704 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 39 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 36.661 | 36.661 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 41 | 72101601-001 | Reparación de techo-Reposición en techo de chapa policarbonato de 6mm de espesor, con estructura. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 174.413 | 174.413 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 42 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 41 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.775 | 59.775 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 43 | 72101601-001 | Reparación de techo - Reposición de estructura metálica para techo | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 192.563 | 192.563 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 44 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 43 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 88.875 | 88.875 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 45 | 72101601-001 | Reparación de techo - Reposición de Viga y/ o columna reticulados compuestos de perfiles U y ángulos | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 83.938 | 83.938 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 46 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 45 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 54.313 | 54.313 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 47 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros -Reposición de revestimiento cerámico. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 96.900 | 96.900 | procedencia: | | 9,00 | 9,00 | | 872.100 | 872.100 |

Antonella Espinoz
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 47 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 36.900 | 36.900 | consultor líder: procedencia: | | 9,00 | 9,00 | | 332.100 | 332.100 |
| 49 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros -Reposición de revestimiento cerámico tipo símil madera para fachada. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 106.735 | 106.735 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 50 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 49 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 52.346 | 52.346 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 51 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros -Recuadro de aberturas con mortero de cemento | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3.950 | 3.950 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 52 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 51 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 20.738 | 20.738 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 53 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros -Mocheta en aberturas con mortero de cemento | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3.456 | 3.456 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 54 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 53 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 21.725 | 21.725 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 55 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mantenimiento de tablero de comando y protección de bomba de agua. Incluye cambio de Relé de falta de fase. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 239.225 | 239.225 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 56 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 55 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 62.417 | 62.417 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 57 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mantenimiento de tablero de comando y protección de bomba de agua. Incluye cambio de Contactores. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 112.118 | 112.118 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 58 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 57 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 62.463 | 62.463 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 59 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mantenimiento de tablero de comando y protección de bomba de agua. Incluye cambio de Relé Térmico. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 201.821 | 201.821 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 60 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 59 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 62.463 | 62.463 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de electroductos corrugado antillama de 3/4" | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 4.130 | 4.130 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 62 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 61 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3.248 | 3.248 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 63 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de electroductos corrugado antillama de 1". | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5.198 | 5.198 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 64 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 63 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3.434 | 3.434 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 65 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de equipos de reflectores de 400w incluye reactor y lámpara. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 292.725 | 292.725 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 66 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 65 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 141.679 | 141.679 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 67 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de reactor para reflectores de 400W. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 186.925 | 186.925 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 68 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 67 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 26.174 | 26.174 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 69 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de lámpara Led 50 W luz fría | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 79.000 | 79.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 70 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 69 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.000 | 34.000 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 71 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de lámparas de bajo consumo de 105 w luz fría. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 99.000 | 99.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 72 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 71 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.000 | 49.000 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 73 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de lámparas Led luz blanca 45 W y portafoco. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 84.000 | 84.000 | procedencia: | 252,00 | | 252,00 | 21.168.000 | - | 21.168.000 |

Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Dirección de Infraestructura
Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
R. S. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 73 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.000 | 49.000 | consultor líder: procedencia: | 252,00 | | 252,00 | 12.348.000 | - | 12.348.000 |
| 75 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de foco Led luz blanca 45W. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 64.000 | 64.000 | procedencia: | 4,00 | | 4,00 | 256.000 | - | 256.000 |
| 76 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 75 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.000 | 24.000 | consultor líder: procedencia: | 4,00 | | 4,00 | 96.000 | - | 96.000 |
| 77 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de portafoco para foco de Led luz blanca 45 W. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 23.204 | 23.204 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 78 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 77 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 27.844 | 27.844 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 79 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de equipos eléctricos (focos de bajo consumo con portalámparas de porcelana de rosca fina) 20 W. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 27.844 | 27.844 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 80 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 79 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 23.204 | 23.204 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 81 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de porta lámpara de porcelana de rosca gruesa | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 8.888 | 8.888 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 82 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 81 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.625 | 29.625 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 83 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de porta lámpara de porcelana de rosca fina | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 8.888 | 8.888 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 84 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 83 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.625 | 29.625 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 85 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de luminarias led adosadas luz blanca 18 w. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 72.422 | 72.422 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura, Ejecución - Fiscalización - Pago

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC. 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 85 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 46.406 | 46.406 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 87 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de panel led embutidas luz blanca 18 w. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 54.750 | 54.750 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 88 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 87 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 27.844 | 27.844 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 89 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de panel led de adosar luz blanca 24 W. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 97.763 | 97.763 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 90 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 89 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.375 | 49.375 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 91 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de panel led de embutir luz blanca 24 W. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 86.900 | 86.900 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 92 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 91 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.375 | 49.375 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 93 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de panel led de adosar de 48W de 60x60cm | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 199.406 | 199.406 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 94 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 93 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 92.813 | 92.813 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 95 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de panel led de embutir de 48W de 60x60cm | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 194.044 | 194.044 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 96 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 95 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 41.531 | 41.531 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 97 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de luz de emergencia tipo led incluye ductos, cableado y circuito eléctrico. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 103.486 | 103.486 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
Dirección de Infraestructura
Encarnación - Itapúa

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
R.G. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 97 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 55.688 | 55.688 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 99 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de focos de bajo de vapor de mercurio 400 W. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 103.950 | 103.950 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 100 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 99 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.191 | 49.191 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 101 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de focos de bajo de vapor de sodio 400 W. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 103.950 | 103.950 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 102 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 101 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.191 | 49.191 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 103 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de llaves en ventiladores | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 40.095 | 40.095 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 104 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 103 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 36.661 | 36.661 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 105 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de equipos fluorescente 2* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 55.688 | 55.688 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 106 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 105 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.125 | 37.125 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 107 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de equipos fluorescente 4* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 92.813 | 92.813 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 108 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 107 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 55.688 | 55.688 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 109 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de equipo fluorescente de 3x40 W con tubos LED | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 41.766 | 41.766 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa
Dirección de Infraestructura
Encarnación - Paraguay
RECTORADO

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 109 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.563 | 18.563 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 111 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de tubos LED de 18W | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 19.750 | 19.750 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 112 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 111 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.813 | 14.813 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 113 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de tapa ciegas. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.392 | 1.392 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 114 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 113 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.207 | 1.207 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 115 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cables de 2mm. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 6.218 | 6.218 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 116 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 115 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 4.130 | 4.130 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 117 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cables de 4mm. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 9.003 | 9.003 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 118 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 117 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 6.033 | 6.033 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 119 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cables de 6mm. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 11.231 | 11.231 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 120 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 119 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 6.729 | 6.729 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 121 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de cable multifilar de 10 mm2. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 17.217 | 17.217 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa - Rectorado - Dirección de Infraestructura - Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 121 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 11.231 | 11.231 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 123 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de terminales de conexión tipo aro para 50 mm2. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 8.400 | 8.400 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 124 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 123 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5.615 | 5.615 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 125 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de terminales de conexión tipo aro para 10 mm2. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5.198 | 5.198 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 126 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 125 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3.852 | 3.852 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 127 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de terminales de conexión tipo pin para 50 mm2. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 8.632 | 8.632 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 128 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 127 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 6.080 | 6.080 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 129 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de terminales de conexión tipo pin para 10 mm2. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5.198 | 5.198 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 130 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 129 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3.899 | 3.899 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 131 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de dispositivos de protección contra picos eléctricos (DPS) VCL Slim de 45KA. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 197.366 | 197.366 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 132 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 131 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 134.579 | 134.579 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 133 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de puesta a tierra con jabalina de cobre de 5/8 de 2mts con cableado correspondiente. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 56.477 | 56.477 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa
Dirección de Investigación y Extensión - Itapúa
Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 133 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 38.750 | 38.750 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 135 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cable canal de 10x5cm. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 32.485 | 32.485 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 136 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 135 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 20.419 | 20.419 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 137 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas- Reposición de cable canal de 4x3cm. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 21.347 | 21.347 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 138 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 137 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 13.922 | 13.922 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 139 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Reposición de cable canal de 2x1cm. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 6.497 | 6.497 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 140 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 139 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3.713 | 3.713 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 141 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Reposición de caja aluminio fundido 100x100x60 mm antideslizante | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 47.400 | 47.400 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 142 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 141 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.562 | 34.562 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 143 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Reposición de caja aluminio fundido 150x150x100 mm antideslizante | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 94.800 | 94.800 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 144 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 143 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.500 | 39.500 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 145 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones electricas- Seccionar circuitos para luces independientes por cada circuito (mano de obra). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 101.676 | 101.676 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones electricas-Reposición de cable de 70 mm NYY para cambio de alimentación desde transformador hasta tablero general. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 73.322 | 73.322 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 147 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 146 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 38.054 | 38.054 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 148 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones electricas-Reposición de tableros para 50 llaves de 1 corte general TM con barra RST, N y Tierra. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 633.863 | 633.863 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 149 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 148 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 350.553 | 350.553 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 150 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de tableros para 24 llaves de 1 corte general TM con barra RST, N y Tierra. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 333.383 | 333.383 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 151 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 150 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 186.878 | 186.878 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 152 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de circuitos para aire con llave de 25 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 110.261 | 110.261 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 153 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 152 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 96.432 | 96.432 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 154 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de Terminal tipo ojal de 4 mm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 929 | 929 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 155 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 154 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 557 | 557 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 156 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de Terminal tipo ojal de 6 mm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.392 | 1.392 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 157 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 156 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 929 | 929 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
Dirección de Ingeniería

Antonella Espino
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de Terminal tipo ojal de 10mm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 2.135 | 2.135 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 159 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 158 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.114 | 1.114 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 160 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de Terminal tipo ojal de 16mm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 2.645 | 2.645 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 161 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 160 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.114 | 1.114 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 162 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas- Reposición de Terminal tipo ojal de 25mm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3.063 | 3.063 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 163 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 162 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.114 | 1.114 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 164 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de Terminal tipo ojal de 35mm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3.991 | 3.991 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 165 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 164 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 2.042 | 2.042 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 166 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas- Reposición de Terminal tipo ojal de 50 mm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 6.961 | 6.961 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 167 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 166 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3.434 | 3.434 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 168 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Reposición de registros de 60x60x70 cm con chapa negra LAC antideslizante e= 1/8". | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 293.009 | 293.009 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 169 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 168 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 189.477 | 189.477 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoz
Ingeniera Civil
R.G. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de Electroductos de 50 mm. incluye excavación. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 15.036 | 15.036 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 171 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 170 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.749 | 18.749 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 172 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de Electroductos de 100 mm. incluye excavación. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 26.174 | 26.174 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 173 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 172 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 20.234 | 20.234 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 174 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cable NYY de 4x25mm. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 109.519 | 109.519 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 175 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 174 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.400 | 59.400 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 176 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cable NYY de 4x16 mm. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 71.466 | 71.466 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 177 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 176 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.125 | 37.125 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 178 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cable NYY de 4x10mm. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 25.988 | 25.988 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 179 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 178 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.563 | 18.563 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 180 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de llave de TM de 1x10 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 19.491 | 19.491 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 181 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 180 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa - RECTORADO - Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño - Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 1x16 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 19.491 | 19.491 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 183 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 182 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 184 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de llave de TM de 1x20 A | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 19.491 | 19.491 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 185 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 184 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 186 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 1x25 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.131 | 24.131 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 187 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 186 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 188 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 1x32 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 25.060 | 25.060 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 189 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 188 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 190 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x10 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.910 | 39.910 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 191 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 190 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 192 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de llave de TM de 3x16 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 38.981 | 38.981 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 193 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 192 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
R. J. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x20 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 38.981 | 38.981 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 195 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 194 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 196 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x25 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 38.981 | 38.981 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 197 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 196 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 198 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x32 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.191 | 49.191 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 199 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 198 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 200 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x40 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 54.760 | 54.760 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 201 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 200 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 202 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x50 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.400 | 59.400 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 203 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 202 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 204 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de llave de TM de 3x63 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 69.610 | 69.610 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 205 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 204 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.700 | 29.700 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 206 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x80 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 134.579 | 134.579 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 206 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 32.485 | 32.485 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 208 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x100 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 153.141 | 153.141 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 209 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 208 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.341 | 34.341 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 210 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x160 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 672.705 | 672.705 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 211 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 210 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 224.235 | 224.235 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 212 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de llave de TM de 3x250 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.430.000 | 1.430.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 213 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 212 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 224.235 | 224.235 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 214 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de llave de TM de 3x400 A. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 2.935.000 | 2.935.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 215 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 214 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 373.756 | 373.756 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 216 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llave de 1 punto | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.625 | 29.625 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 217 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 216 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 218 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llaves de 2 punto y 1 toma. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.250 | 74.250 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 219 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 218 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.125 | 37.125 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llaves de 2 puntos | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 79.000 | 79.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 221 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 220 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.500 | 29.500 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 222 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llaves de 2 toma. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.250 | 74.250 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 223 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 222 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.125 | 37.125 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 224 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición e instalación de llaves de 1 punto y 1 toma. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 21.347 | 21.347 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 225 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 224 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 13.922 | 13.922 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 226 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de alumbrado Led solar 90 W. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 444.375 | 444.375 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 227 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 226 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 148.125 | 148.125 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 228 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de luces colgantes alumínio para lámpara. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 60.329 | 60.329 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 229 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 228 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.910 | 39.910 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 230 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición de luminarias para exterior Tipo tortuga de 12W | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 54.313 | 54.313 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 231 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 230 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.500 | 39.500 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC. 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición proyector LED 200W luz fría | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 345.625 | 345.625 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 233 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 232 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 148.125 | 148.125 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 234 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición de toma trifásico de 3x32 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.562 | 34.562 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 235 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 234 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 88.875 | 88.875 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 236 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición de cinta LED de 60Leds Luz cálida para interior | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 237 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 236 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 28.637 | 28.637 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 238 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Cable a tierra 4mm | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 6.913 | 6.913 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 239 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 238 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 9.875 | 9.875 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 240 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas- Tablero plástico de embutir para 8 llaves | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 118.500 | 118.500 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 241 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 240 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 194.537 | 194.537 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 242 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Tablero metálico de embutir c/ barras RST+ N +T para 18 llaves TM y una llave de corte general. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 582.625 | 582.625 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 243 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 242 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 195.525 | 195.525 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 244 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Reposición e instalación de llaves toma eléctrica Tipo PC. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.500 | 39.500 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoz.
Ingeniera Civil
R. G. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC. 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 244 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.500 | 39.500 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 246 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición e instalación de llaves toma eléctrica Tipo Schuko. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.250 | 59.250 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 247 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 246 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.500 | 39.500 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 248 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de caño conduit 25mm por 3m con accesorios de sujeción | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.712 | 22.712 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 249 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 248 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.813 | 14.813 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 250 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de caño conduit 32mm por 3m | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 251 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 250 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.813 | 14.813 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 252 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de cable aluminio Preensamblado 2x25mm2 XLPE (1 metro) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.813 | 14.813 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 253 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 252 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 19.750 | 19.750 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 254 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de cable aluminio Preensamblado 4x25mm2 XLPE (1 metro) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 31.600 | 31.600 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 255 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 254 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 19.750 | 19.750 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 256 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de DPS (Dispositivo de Protección contra sobrecarga) de 40 KA | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 246.875 | 246.875 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 257 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 256 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 444.375 | 444.375 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 258 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de disyuntor Diferencial de 4x25 A | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 474.000 | 474.000 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
R.U. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 258 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 493.750 | 493.750 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 260 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de disyuntor Diferencial de 4x40 A | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 370.313 | 370.313 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 261 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 260 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 493.750 | 493.750 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 262 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de driver para panel LED de 12W | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.813 | 14.813 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 263 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 262 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 264 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de driver para panel LED de 18W | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 21.725 | 21.725 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 265 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 264 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 266 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de driver para panel LED de 24W | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 23.700 | 23.700 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 267 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 266 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 268 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición de driver para panel LED de 48W | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.500 | 39.500 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 269 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 268 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 270 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 1" con accesorios para abastecimiento de agua (incluye excavación, colocación y protección) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.563 | 18.563 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa - Rectorado - Dpto. de Infraestructura - Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
R.I.3. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 270 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.847 | 22.847 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 272 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 3/4''con accesorios para abastecimiento de agua. (incluye excavación, colocación y protección) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.850 | 14.850 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 273 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 272 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.847 | 22.847 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 274 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 1/2'' con accesorios para abastecimiento de agua. (incluye excavación, colocación y protección) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 10.210 | 10.210 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 275 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 274 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 21.891 | 21.891 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 276 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 1 1/2'' con accesorios para abastecimiento de agua. (incluye excavación, colocación y protección) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.275 | 22.275 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 277 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 276 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 23.204 | 23.204 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 278 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 2'' con accesorios para abastecimiento de agua. (incluye excavación, colocación y protección) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 30.629 | 30.629 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 279 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 278 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 26.250 | 26.250 | consultor líder: procedencia: | | - | - | | - | - |
| 280 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 1/2'' con campana | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 93.023 | 93.023 | procedencia: | 1,00 | | 1,00 | 93.023 | - | 93.023 |
| 281 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 280 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 61.127 | 61.127 | consultor líder: procedencia: | 1,00 | | 1,00 | 61.127 | - | 61.127 |
| 282 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 3/4''con campana | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 65.015 | 65.015 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Asunción - Rectorado - Dirección de Infraestructura - Asunción - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 282 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 57.451 | 57.451 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 284 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 1''. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 95.644 | 95.644 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 285 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 284 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 65.015 | 65.015 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 286 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 1 1/2''. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 114.763 | 114.763 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 287 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 286 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 65.015 | 65.015 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 288 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 2''. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 130.031 | 130.031 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 289 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 288 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 68.867 | 68.867 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 290 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.503 | 24.503 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 291 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 290 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 28.406 | 28.406 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 292 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 75mm) con accesorios. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 17.635 | 17.635 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 293 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 292 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 28.256 | 28.256 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 294 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 50mm) con accesorios. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 13.087 | 13.087 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa - Rectorado - Dirección de Infraestructura y Obras - Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 294 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 27.788 | 27.788 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 296 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 40mm) con accesorios. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 11.509 | 11.509 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 297 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 296 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 27.169 | 27.169 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 298 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño galvanizado de 1" c/ accesorios. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 53.553 | 53.553 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 299 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 298 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 38.285 | 38.285 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 300 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño galvanizado de 1/4 "c/ accesorios. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 47.845 | 47.845 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 301 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 300 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 31.371 | 31.371 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 302 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño galvanizado de 2" c/ accesorios. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 76.524 | 76.524 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 303 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 302 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 57.451 | 57.451 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 304 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Sellado de registro cloacal. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 88.079 | 88.079 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 305 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 304 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 77.267 | 77.267 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 306 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mampostería, revoque y con doble tapa (hormigón y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8"). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 391.622 | 391.622 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Encarnación - Paraguay
RECTORADO
Dirección de Infraestructura

Antonella Espino
Ingeniera Civil
R. I. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 306 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 237.136 | 237.136 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 308 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de grifo metálico con cierre de medio giro para agua fría. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.748 | 49.748 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 309 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 308 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 53.553 | 53.553 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 310 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de grifo de agua cierre automático. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 184.836 | 184.836 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 311 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 310 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 78.431 | 78.431 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 312 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla móvil de pared para cocina. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 128.499 | 128.499 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 313 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 312 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 42.441 | 42.441 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 314 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla monocomando de mesada. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 275.375 | 275.375 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 315 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 314 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.847 | 49.847 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 316 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla de bronce tipo pico manguera de 1/2 pulgada. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 72.075 | 72.075 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 317 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 316 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 42.441 | 42.441 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 318 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla tipo pico móvil p/agua caliente y fría. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 121.167 | 121.167 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Asunción RECTORADO

Arlonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 318 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 82.000 | 82.000 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 320 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de grifo eléctrico. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 190.754 | 190.754 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 321 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 320 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 42.441 | 42.441 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 322 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de canilla tipo mariposa | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 148.125 | 148.125 | procedencia: | 10,00 | | 10,00 | 1.481.250 | - | 1.481.250 |
| 323 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 322 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 98.750 | 98.750 | consultor líder: procedencia: | 10,00 | | 10,00 | 987.500 | - | 987.500 |
| 324 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cisterna alta. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 55.874 | 55.874 | procedencia: | 1,00 | | 1,00 | 55.874 | - | 55.874 |
| 325 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 324 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 60.467 | 60.467 | consultor líder: procedencia: | 1,00 | | 1,00 | 60.467 | - | 60.467 |
| 326 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de inodoro con cisterna baja incluye accesorios | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 839.375 | 839.375 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 327 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 326 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 691.250 | 691.250 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 328 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño de PVC flexibles. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 23.342 | 23.342 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 329 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 328 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 30.629 | 30.629 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 330 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de caño metálico flexibles. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 42.091 | 42.091 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 330 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.433 | 34.433 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 332 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de rejillas de piso sifonada. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 53.785 | 53.785 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 333 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 332 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 60.467 | 60.467 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 334 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Patinado de revestimientos. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5.615 | 5.615 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 335 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 334 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 7.518 | 7.518 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 336 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reparación de mingitorios y accesorios. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 60.467 | 60.467 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 337 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 336 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 43.379 | 43.379 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 338 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de ducto de ventilación (PVC 75mm). | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 19.166 | 19.166 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 339 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 338 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.840 | 29.840 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 340 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de lavatorios blanco sin pedestal. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 182.738 | 182.738 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 341 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 340 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 97.247 | 97.247 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 342 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición lavatorios blanco con pedestal (incluye sopapa y sifón). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 233.481 | 233.481 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoz
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 342 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 114.281 | 114.281 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 344 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reparación de lavatorio blanco con pedestal. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 198.479 | 198.479 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 345 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 344 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.710 | 74.710 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 346 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reparación de pedestal para lavatorio blanco. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 85.350 | 85.350 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 347 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 346 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 45.942 | 45.942 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 348 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tapa acolchonada de inodoros. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 38.285 | 38.285 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 349 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 348 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.182 | 22.182 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 350 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de artefactos sanitarios, inodoros (incluye enchufe). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 224.719 | 224.719 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 351 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 350 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 118.800 | 118.800 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 352 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Instalación de cañerías galvanizadas contraincendios d<e 2 1/2" y accesorios. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 67.336 | 67.336 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 353 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 352 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 48.587 | 48.587 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 354 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de mangueras de incendio (De alta tenacidad) de 2,5" por 30m. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.280.000 | 1.280.000 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
R.U. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 354 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 98.660 | 98.660 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 356 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de mesadas de granito natural pulido con 1 bacha de acero inoxidable. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 426.304 | 426.304 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 357 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 356 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 364.585 | 364.585 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 358 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de pollera de granito natural pulido de 10 cm de ancho. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 48.959 | 48.959 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 359 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 358 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 25.663 | 25.663 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 360 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Zócalo de granito natural para mesada de baño (10cm ancho). | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 48.959 | 48.959 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 361 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 360 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 25.663 | 25.663 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 362 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de registro cloacal 40x40x50cm (Incluye mampostería, revoque y con doble tapa (hormigón y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8") | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 171.332 | 171.332 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 363 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 362 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 132.722 | 132.722 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 364 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tapa de HºAº para registro. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 61.229 | 61.229 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 365 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 364 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 30.953 | 30.953 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 366 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 1 1/2". | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 207.506 | 207.506 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa - Rectorado

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 366 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 65.710 | 65.710 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 368 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 3/4". | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 117.512 | 117.512 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 369 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 368 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.063 | 74.063 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 370 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 1 1/4". | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 104.166 | 104.166 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 371 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 370 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 50.305 | 50.305 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 372 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 2". | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 329.231 | 329.231 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 373 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 372 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 70.088 | 70.088 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 374 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de llave esclusas de 3". | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 650.000 | 650.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 375 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 374 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 76.960 | 76.960 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 376 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de canilla tipo pico manguera cromado de 1/2 pulgada. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 78.149 | 78.149 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 377 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 376 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.397 | 34.397 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 378 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de ducha eléctrica. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 113.944 | 113.944 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 379 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 378 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 38.703 | 38.703 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa - Rectorado - Dirección de Infraestructura - Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC. 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de brazo de metal para ducha eléctrica. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.806 | 18.806 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 381 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 380 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 11.897 | 11.897 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 382 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - reposición de flotador para tanque de agua | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 58.055 | 58.055 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 383 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 382 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 38.703 | 38.703 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 384 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de válvula esférica termo fusión de 40 mm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 160.380 | 160.380 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 385 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 384 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 30.953 | 30.953 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 386 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de válvula esférica termo fusión de 32mm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 70.716 | 70.716 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 387 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 386 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 30.953 | 30.953 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 388 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias - Reposición de válvula esférica termofusión de 25 mm | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 54.156 | 54.156 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 389 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 388 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 30.953 | 30.953 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 390 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de válvula esférica termo fusión de 20 mm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 46.453 | 46.453 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 391 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 390 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 30.953 | 30.953 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 392 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tanque de agua de fibra de vidrio de 3000 lts. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.980.000 | 1.980.000 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 392 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 232.078 | 232.078 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 394 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 lts. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 3.143.213 | 3.143.213 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 395 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 394 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 232.078 | 232.078 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 396 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 20mm (Con accesorios) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 12.344 | 12.344 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 397 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 396 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.562 | 34.562 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 398 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 25mm (Con accesorios) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 16.294 | 16.294 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 399 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 398 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.562 | 34.562 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 400 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 32mm (Con accesorios) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 23.700 | 23.700 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 401 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 400 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.562 | 34.562 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 402 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 40mm (Con accesorios) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.375 | 49.375 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 403 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 402 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.562 | 34.562 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 404 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 50mm (Con accesorios) | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 57.275 | 57.275 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 405 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 404 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.562 | 34.562 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoz
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de tapa de registro de chapa LAC antideslizante | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 414.750 | 414.750 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 407 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 406 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.063 | 74.063 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 408 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de mesadas de granito natural pulido incluye zócalo y pollera. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 839.375 | 839.375 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 409 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 408 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 197.500 | 197.500 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 410 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de mesada de granito reconstituido. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 493.750 | 493.750 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 411 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 410 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 158.000 | 158.000 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 412 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de bacha de acero inoxidable para mesada. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 316.000 | 316.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 413 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 412 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.375 | 49.375 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 414 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de lavatorio de embutir en mesada oval. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 182.687 | 182.687 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 415 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 414 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.375 | 49.375 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 416 | 72102304-009 | Reparación de desagüe pluvial-Reposición de bajada de pvc 100 mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 100 mm con garganta cilíndrica hasta registro. (Incluye sellado entre garganta cilíndrica y bajada de PVC). | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.461 | 22.461 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 417 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 416 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.516 | 18.516 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Colegio Nacional de Ingenieros
Colegio de Ingenieros Civiles
Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
R.U. MOPC Nº: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 72102304-009 | Reparación de desagüe pluvial-Reposición de bajada de pvc 150 mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 150 mm con garganta cilíndrica hasta registro. (Incluye sellado entre garganta cilíndrica y bajada de PVC). | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 30.613 | 30.613 | procedencia: | | 18,00 | 18,00 | | 551.034 | 551.034 |
| 419 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 418 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.813 | 14.813 | consultor líder: procedencia: | | 18,00 | 18,00 | | 266.634 | 266.634 |
| 420 | 72102304-009 | Reparacion de desague pluvial-Conexión de desagüe de aires acondicionados con caños de PVC 1/4" con accesorios hasta la bajada pluvial mas próxima. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 54.905 | 54.905 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 421 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 420 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 46.956 | 46.956 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 422 | 72102304-009 | Reparacion de desague pluvial-Readecuación y limpieza de desagües pluviales. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 10.117 | 10.117 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 423 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 422 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 9.374 | 9.374 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 424 | 72102304-009 | Reparacion de desague pluvial-Reposición de rejillas en colectores de agua pluvial. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 198.851 | 198.851 | procedencia: | | 5,40 | 5,40 | | 1.073.795 | 1.073.795 |
| 425 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 424 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 78.520 | 78.520 | consultor líder: procedencia: | | 5,40 | 5,40 | | 424.008 | 424.008 |
| 426 | 72102304-009 | Reparacion de desague pluvial-Reposición de canaletas de chapa Nro. 24 con desarrollo de 50cm de desagüe pluvial incluye esmalte sintético y antióxido y garganta circular. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 63.577 | 63.577 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 427 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 426 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 44.875 | 44.875 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 428 | 72102304-009 | Reparacion de desague pluvial-Reparación de canal a cielo abierto de mampostería. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.461 | 22.461 | procedencia: | | 6,00 | 6,00 | | 134.766 | 134.766 |
| 429 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 428 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.990 | 14.990 | consultor líder: procedencia: | | 6,00 | 6,00 | | 89.940 | 89.940 |

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Facultad de Ingeniería Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 72102304-009 | Reparacion de desague pluvial-Reparación de canalón (incluye demolición, limpieza, corrección de pendiente e impermeabilización). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.933 | 29.933 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 431 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 430 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.990 | 14.990 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 432 | 72102304-009 | Reparacion de desague pluvial-Reparación de canaletas y bajadas (Incluye pintura). | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 11.231 | 11.231 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 433 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 432 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 7.518 | 7.518 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 434 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Reposición de vidrios traslúcidos para ventana balancín. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 51.975 | 51.975 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 435 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 434 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 36.522 | 36.522 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 436 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio templado de 8 mm con coloración existente. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 256.766 | 256.766 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 437 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 436 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 122.095 | 122.095 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 438 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm sin freno. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 604.673 | 604.673 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 439 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 438 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 376.355 | 376.355 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 440 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm sin freno y con pivot. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 647.693 | 647.693 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 441 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 440 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 380.114 | 380.114 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa - Rectorado - Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm con freno. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 615.904 | 615.904 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 443 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 442 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 453.761 | 453.761 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 444 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Reposición de puerta batiente de Vidrio de 0,9x2,10 m de 10 mm con freno y con pivot. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 879.770 | 879.770 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 445 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 444 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 476.036 | 476.036 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 446 | 72102602-004 | Colocación de vidrios-Reposición de plancha de espejo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 85.620 | 85.620 | procedencia: | 4,48 | | 4,48 | 383.578 | - | 383.578 |
| 447 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 446 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 57.219 | 57.219 | consultor líder: procedencia: | 4,48 | | 4,48 | 256.341 | - | 256.341 |
| 448 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio de 8mm incoloro arenado completo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 262.752 | 262.752 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 449 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 448 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 126.318 | 126.318 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 450 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio de 4mm incoloro arenado completo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 186.925 | 186.925 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 451 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 450 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 52.346 | 52.346 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 452 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio de 6mm incoloro arenado completo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 257.880 | 257.880 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 453 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 452 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 67.289 | 67.289 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 72102602-004 | Colocación de vidrios-Reposición de vidrio fume de 4mm. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 186.878 | 186.878 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 455 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 454 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 44.875 | 44.875 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 456 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio fume de 6mm. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 209.292 | 209.292 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 457 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 456 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 44.875 | 44.875 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 458 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio fume de 8mm. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 224.235 | 224.235 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 459 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 458 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 52.346 | 52.346 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 460 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas- Retiro y Reubicación de Mamparas de eucatex y/o vidriadas | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.250 | 59.250 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 461 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Retiro de Mamparas de eucatex y/o vidriadas | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 28.637 | 28.637 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 462 | 72103003-001 | Servicio de Demolición-Demolición de contrapiso. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 7.425 | 7.425 | procedencia: | | 89,92 | 89,92 | | 667.656 | 667.656 |
| 463 | 72103003-001 | Servicio de Demolición-Demolición de carpeta | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.813 | 14.813 | procedencia: | | 64,39 | 64,39 | | 953.809 | 953.809 |
| 464 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion-Demolición de piso cerámico. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 11.504 | 11.504 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 465 | 72103003-001 | Servicio de Demolición-Demolición de baldosa de canto rodado. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 12.985 | 12.985 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoz
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 72103003-001 | Servicio de Demolición-Demolición de revestimiento cerámico. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 11.504 | 11.504 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 467 | 72103003-001 | Servicio de Demolición-Demolición de piso calcáreo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 10.575 | 10.575 | procedencia: | | 64,26 | 64,26 | | 679.550 | 679.550 |
| 468 | 72103003-001 | Servicio de Demolición-Demolición de zócalo. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 2.321 | 2.321 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 469 | 72103003-001 | Servicio de Demolición-Demolición de revoque. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 11.691 | 11.691 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 470 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion-Demolición de Cielorraso (madera, PVC, Yeso, etc.). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.488 | 22.488 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 471 | 72103003-001 | Servicio de Demolición-Demolición de canalón a cielo abierto. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 11.447 | 11.447 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 472 | 72103003-001 | Servicio de Demolición-Demolición de mampostería. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 10.997 | 10.997 | procedencia: | | 1,00 | 1,00 | | 10.997 | 10.997 |
| 473 | 72103003-001 | Servicio de Demolición- Demolición de piso de hormigón Armado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 64.187 | 64.187 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 474 | 72103003-001 | Servicio de Demolición - Retiro de Ventana | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.063 | 74.063 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 475 | 72103003-001 | Servicio de Demolición - Retiro de artefactos sanitarios | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 49.375 | 49.375 | procedencia: | | 22,00 | 22,00 | | 1.086.250 | 1.086.250 |
| 476 | 72103003-001 | Servicio de Demolición - Retiro de mesada | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 64.187 | 64.187 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 477 | 72103003-001 | Servicio de Demolición - Retiro de Puerta, incluye marco y contramarco | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 93.812 | 93.812 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 478 | 72103003-001 | Servicio de Demolición - Demolición de muro de piedra bruta | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 147.137 | 147.137 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Asunción Rectorado Dirección de Infraestructura Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Elvil Guillermo Estecche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 72131601-003 | Cimiento-Reposición de cimiento de PBC con cal. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 191.426 | 191.426 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 480 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 479 | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 92.813 | 92.813 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 481 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Reparación de grietas o fisuras del hormigón armado (Incluye limpieza, adhesivo estructural, armaduras, revoque). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 186.878 | 186.878 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 482 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 481 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 94.205 | 94.205 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 483 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado-Reparación de grietas o fisuras del hormigón armado, incluye pintura fibrada (canalón). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 112.118 | 112.118 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 484 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 483 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.761 | 74.761 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 485 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado-Reparación de grietas o fisuras de piso de hormigón. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 104.693 | 104.693 | procedencia: | | 5,40 | 5,40 | | 565.342 | 565.342 |
| 486 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 485 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.864 | 59.864 | consultor líder: procedencia: | | 5,40 | 5,40 | | 323.266 | 323.266 |
| 487 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Reposición de hormigón armado | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.780.000 | 1.780.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 488 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 487 | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 889.000 | 889.000 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 489 | 72131601-005 | Mamposteria-Reposición de cordón perimetral elevado con hidrófugo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 20.976 | 20.976 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 490 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 489 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.247 | 14.247 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Itapúa - Rectorado - Facultad de Ingeniería y Arquitectura - Encarnación - Paraguay

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estech
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 72131601-005 | Mamposteria-Reposición de cordón de Hormigón | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 98.750 | 98.750 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 492 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 491 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.500 | 39.500 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 493 | 72131601-005 | Mamposteria-Reparación de mampostería de ladrillos (común, visto) en sectores necesarios con envarillado 2F 8mm. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 66.910 | 66.910 | procedencia: | | 33,00 | 33,00 | | 2.208.030 | 2.208.030 |
| 494 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 493 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 31.829 | 31.829 | consultor líder: procedencia: | | 33,00 | 33,00 | | 1.050.357 | 1.050.357 |
| 495 | 72131601-005 | Mamposteria-Reposición de Envarillado 2 Ø 8 mm con mortero 1:3. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 12.766 | 12.766 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 496 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 495 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 9.975 | 9.975 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 497 | 72131601-005 | Mamposteria-Reposición de mampostería de ladrillo común en sectores necesarios. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 69.675 | 69.675 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 498 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 497 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 36.431 | 36.431 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 499 | 72131601-005 | Mamposteria-Reposición de mampostería ladrillos laminados 21 agujeros visto. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 114.169 | 114.169 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 500 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 499 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 43.069 | 43.069 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 501 | 72131601-005 | Mamposteria-Reposición de mampostería de nivelación con tratamiento hidrófugo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 90.975 | 90.975 | procedencia: | | 22,50 | 22,50 | | 2.046.938 | 2.046.938 |
| 502 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 501 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 56.059 | 56.059 | consultor líder: procedencia: | | 22,50 | 22,50 | | 1.261.328 | 1.261.328 |
| 503 | 72131601-005 | Mamposteria-Reposición de mampostería de elevación de ladrillo hueco | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 60.910 | 60.910 | procedencia: | | | - | | - | - |

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC. 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 503 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 28.238 | 28.238 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 505 | 72131601-005 | Mamposteria-Reposición de pilar de ladrillo común de 30x30cm. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 64.691 | 64.691 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 506 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 505 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 56.059 | 56.059 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 507 | 72131601-005 | Mamposteria--Reposición de muro de contención piedra bruta colocada visto (Incluye mocheta en la parte superior del muro) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 258.760 | 258.760 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 508 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 507 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 108.216 | 108.216 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 509 | 72131601-005 | Mamposteria-Tabiquería de yeso acartonado de 10mm con estructura de perfiles metálicos encintada y masillada para cerramientos verticales | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 158.000 | 158.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 510 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 509 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 54.313 | 54.313 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 511 | 72131601-005 | Mamposteria-Envarillado de 2 Ø 6 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.319 | 14.319 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 512 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 511 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 13.529 | 13.529 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 513 | 72131601-005 | Mamposteria-Envarillado de 2 Ø 10 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 514 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 513 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 13.529 | 13.529 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 515 | 72131601-006 | Aislación-Reposición de material aislante de espuma de polietileno con 2 caras aluminizadas de 5mm para techo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.679 | 22.679 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 516 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 515 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.400 | 14.400 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 72131601-006 | Aislación-Aislación con lana de vidrio | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 518 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 517 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.813 | 14.813 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 519 | 72131601-008 | Revoques-Revoque exterior de mampostería con hidrófugo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 25.431 | 25.431 | procedencia: | 10,49 | 41,36 | 51,85 | 266.771 | 1.051.826 | 1.318.597 |
| 520 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 519 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 25.875 | 25.875 | consultor líder: procedencia: | 10,49 | 41,36 | 51,85 | 271.429 | 1.070.190 | 1.341.619 |
| 521 | 72131601-008 | Revoques-Revoque interior de mampostería con hidrófugo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.625 | 29.625 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 522 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 521 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 26.663 | 26.663 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 523 | 72131601-008 | Revoques-Revoque de losa (grueso + fino). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 36.661 | 36.661 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 524 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 523 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 21.719 | 21.719 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 525 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de alfombra tipo multipiso. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 56.059 | 56.059 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 526 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 525 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 21.719 | 21.719 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 527 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de zócalo de alfombra. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 8.261 | 8.261 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 528 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 527 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5.615 | 5.615 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 529 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de contrapiso. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 23.204 | 23.204 | procedencia: | | 95,12 | 95,12 | | 2.207.164 | 2.207.164 |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Sánchez
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 529 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 15.404 | 15.404 | consultor líder: procedencia: | | 95,12 | 95,12 | | 1.465.228 | 1.465.228 |
| 531 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de carpeta. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 16.706 | 16.706 | procedencia: | 49,88 | 104,92 | 154,80 | 833.295 | 1.752.794 | 2.586.089 |
| 532 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 531 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 15.404 | 15.404 | consultor líder: procedencia: | 49,88 | 104,92 | 154,80 | 768.352 | 1.616.188 | 2.384.540 |
| 533 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de baldosón de cemento. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 69.610 | 69.610 | procedencia: | | 63,86 | 63,86 | | 4.445.295 | 4.445.295 |
| 534 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 533 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 28.406 | 28.406 | consultor líder: procedencia: | | 63,86 | 63,86 | | 1.814.007 | 1.814.007 |
| 535 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de Baldosón de granito reconstituido antideslizante pulido de 40x40 cm. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 154.969 | 154.969 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 536 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 535 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 54.188 | 54.188 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 537 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso calcáreo 20x20cm color rojo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 48.634 | 48.634 | procedencia: | | 17,30 | 17,30 | | 841.368 | 841.368 |
| 538 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y reparación- Ítems 537 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 23.204 | 23.204 | consultor líder: procedencia: | | 17,30 | 17,30 | | 401.429 | 401.429 |
| 539 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso cerámico. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 73.360 | 73.360 | procedencia: | | 32,06 | 32,06 | | 2.351.922 | 2.351.922 |
| 540 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 539 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 32.860 | 32.860 | consultor líder: procedencia: | | 32,06 | 32,06 | | 1.053.492 | 1.053.492 |
| 541 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de zócalo cerámico. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.188 | 18.188 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 542 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 541 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 13.922 | 13.922 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 543 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso sobre piso de cerámica PEI 5. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 85.219 | 85.219 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 543 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.125 | 37.125 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 545 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso sobre piso de porcelanato | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 128.375 | 128.375 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 546 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 545 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 56.288 | 56.288 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 547 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de zócalo calcáreo. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 13.922 | 13.922 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 548 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 547 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 12.994 | 12.994 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 549 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de umbral de cerámica. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.075 | 59.075 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 550 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 549 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 47.606 | 47.606 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 551 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso de granito para escaleras | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 229.219 | 229.219 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 552 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 551 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 69.375 | 69.375 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 553 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso porcelanato | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 110.000 | 110.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 554 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 553 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 46.744 | 46.744 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 555 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso parquet | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 199.547 | 199.547 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
R. N. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 555 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 64.969 | 64.969 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 557 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Reposición de piso granítico. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 148.500 | 148.500 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 558 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 557 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 32.485 | 32.485 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 559 | 72131601-009 | Colocación de pisos-contrapiso- Reposición de piso de Hormigón Armado de 10 cm con malla | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 138.250 | 138.250 | procedencia: | | 2,00 | 2,00 | | 276.500 | 276.500 |
| 560 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 559 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.562 | 34.562 | consultor líder: procedencia: | | 2,00 | 2,00 | | 69.124 | 69.124 |
| 561 | 72131601-009 | Colocación de pisos-contrapiso- Reposición de zócalo de porcelanato | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.625 | 29.625 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 562 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 561 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 563 | 72131601-009 | Colocación de pisos-Reposición de alfombra para piso boucle de alto tránsito | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 148.125 | 148.125 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 564 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 563 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.625 | 29.625 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 565 | 72131601-009 | Colocación de pisos-Reposición de baldosas podotáctiles de cemento color amarillo (Incluye direccional y de advertencia) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 86.900 | 86.900 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 566 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 565 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.625 | 29.625 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 567 | 72131601-009 | Colocación de pisos-contrapiso-Reposición de adoquín hexagonal. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 94.800 | 94.800 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 568 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 567 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.500 | 39.500 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 72131601-009 | Colocación de pisos-contrapiso-Reposición de adoquín rectangular. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 83.938 | 83.938 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 570 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 569 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.500 | 39.500 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 571 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de marco de puerta de madera. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 143.860 | 143.860 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 572 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 571 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 53.231 | 53.231 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 573 | 72131601-010 | Aberturas-Reparación de ventanas metálicas tipo balancín (sistema de aberturas, soldaduras, destrabar, etc.) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 71.485 | 71.485 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 574 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 573 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 45.479 | 45.479 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 575 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de puerta tablero de cedro (herrajes, cerradura tipo manija y pintura de madera al barniz sintético manos necesarios con acabado fino). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 692.954 | 692.954 | procedencia: | | 12,00 | 12,00 | | 8.315.448 | 8.315.448 |
| 576 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 575 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 368.531 | 368.531 | consultor líder: procedencia: | | 12,00 | 12,00 | | 4.422.372 | 4.422.372 |
| 577 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de accesorios (par de brazos y otros) en ventanas con sistema de cierre basculante de perfilería de aluminio. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 56.059 | 56.059 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 578 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 577 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.403 | 37.403 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 579 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de silicona en frío en aberturas. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 8.261 | 8.261 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 580 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 579 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5.615 | 5.615 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 581 | 72131601-010 | Aberturas-Reparación de puertas (bisagras y pasadores). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 39.910 | 39.910 | procedencia: | | 4,00 | 4,00 | | 159.640 | 159.640 |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 581 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 58.650 | 58.650 | consultor líder: procedencia: | | 4,00 | 4,00 | | 234.600 | 234.600 |
| 583 | 72131601-010 | Aberturas-Reparación de portones (Incluye bisagras, pasadores y pintura). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 55.013 | 55.013 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 584 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 583 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 60.677 | 60.677 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 585 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de puerta metálica de chapa doblada N.º 20 de 1,00m de ancho. Incluye marco, herrajes, cerradura, pintura y colocación | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 550.193 | 550.193 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 586 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 585 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 365.569 | 365.569 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 587 | 72131601-010 | Aberturas-Reparación de puerta de chapa doblada metálica con hojas de vidrio. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 191.380 | 191.380 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 588 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 587 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 199.640 | 199.640 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 589 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de herrajes y cerradura para abertura de chapa doblada incluye pasador superior e inferior. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 100.980 | 100.980 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 590 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 589 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 67.289 | 67.289 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 591 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de cerradura con manija. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.250 | 74.250 | procedencia: | | 3,00 | 3,00 | | 222.750 | 222.750 |
| 592 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 591 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 55.688 | 55.688 | consultor líder: procedencia: | | 3,00 | 3,00 | | 167.064 | 167.064 |
| 593 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de baranda de acero inoxidable. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 587.110 | 587.110 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 594 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 593 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 89.704 | 89.704 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 595 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de marco de caño galvanizado de 2"con tejido de alambre romboidal de malla de 1" . | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 370.740 | 370.740 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 595 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 223.121 | 223.121 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 597 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de portón de caño galvanizado de 1 1/2" con malla de tejido de alambre romboidal de 2". | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 137.549 | 137.549 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 598 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 597 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 89.704 | 89.704 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 599 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de reja fabricado en caño cuadrado 3/8" y caño de 30x30mm para portón. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 215.279 | 215.279 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 600 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 599 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 134.579 | 134.579 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 601 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de pasador de piso para portón de 40cm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 38.054 | 38.054 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 602 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 601 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 15.779 | 15.779 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 603 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de pasador horizontal para portón de 30 cm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.131 | 24.131 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 604 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 603 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 15.779 | 15.779 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 605 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de puerta placa (herrajes, cerradura tipo manija y pintura de madera al barniz sintético manos necesarios con acabado fino). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 447.872 | 447.872 | procedencia: | | 1,00 | 1,00 | | 447.872 | 447.872 |
| 606 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 605 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 84.552 | 84.552 | consultor líder: procedencia: | | 1,00 | 1,00 | | 84.552 | 84.552 |
| 607 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de accesorios (manija en ventanas con sistema de cierre basculante de perfilería de aluminio). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 113.046 | 113.046 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
R. S. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 607 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 57.637 | 57.637 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 609 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de marco de perfilería de aluminio para ventana corrediza incluye accesorios . | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 126.318 | 126.318 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 610 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 609 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 60.236 | 60.236 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 611 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de marco de perfilería de aluminio para ventana basculante incluye accesorios. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 125.761 | 125.761 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 612 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 611 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 60.236 | 60.236 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 613 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de marco de perfilería de aluminio para puerta. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 127.154 | 127.154 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 614 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 613 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.818 | 59.818 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 615 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de pasador para puerta de vidrio. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.403 | 37.403 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 616 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 615 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.461 | 22.461 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 617 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de cerradura para puerta de vidrio. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 186.878 | 186.878 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 618 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 617 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 52.346 | 52.346 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 619 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de pasador para puerta de madera. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.461 | 22.461 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 620 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 619 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 8.354 | 8.354 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de bisagra pivotante para puerta de vidrio. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 13.458 | 13.458 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 622 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 621 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.461 | 22.461 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 623 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de bisagra para puerta de aluminio. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 82.232 | 82.232 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 624 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 623 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 67.289 | 67.289 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 625 | 72131601-010 | Aberturas-Reparación de cerradura para puerta de aluminio. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 67.289 | 67.289 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 626 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 625 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.589 | 37.589 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 627 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de freno de piso tensión ajustable de puerta de vidrio. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 336.353 | 336.353 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 628 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 627 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 224.235 | 224.235 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 629 | 72131601-010 | Aberturas-Reposición de cierra puertas brazo hidráulico. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 224.235 | 224.235 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 630 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 629 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.403 | 37.403 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 631 | 72131601-010 | Aberturas-Reparación de tapa de caja hidrante (incluye vidrio y bisagras). | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.761 | 74.761 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 632 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 631 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 44.875 | 44.875 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 633 | 72131601-010 | Aberturas - Reposicion de Cerradura Antipánico en barra | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.481.250 | 1.481.250 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 633 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 246.875 | 246.875 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 635 | 72131601-010 | Aberturas - Reposicion de puerta metalica chapa lisa Nº20 ambas caras incluye marco herrajes y pintura | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 562.875 | 562.875 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 636 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 635 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 88.875 | 88.875 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 637 | 72131601-010 | Aberturas - Reposición de puerta doble de aluminio con vidrio incluye marco, herrajes | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 957.875 | 957.875 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 638 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 637 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 123.437 | 123.437 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 639 | 72131601-010 | Aberturas - Reposición de contramarco de puertas | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.813 | 14.813 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 640 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 639 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5.925 | 5.925 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 641 | 72131601-010 | Aberturas - Reposición de marco de madera para puertas. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.063 | 74.063 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 642 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 641 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.625 | 29.625 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 643 | 72131601-010 | Aberturas -Tejido de alambre N° 14 de 1"x1" con accesorios de sujeción | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 162.938 | 162.938 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 644 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 643 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.063 | 74.063 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 645 | 72131601-010 | Aberturas - Reposición de bisagras para puerta vaivén | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 34.562 | 34.562 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 646 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 645 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.688 | 24.688 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
R. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 72131601-010 | Aberturas - Reposición de paño fijo de vidrio (6 mm) con carpintería de aluminio | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 296.250 | 296.250 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 648 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 647 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 83.938 | 83.938 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 649 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura siliconada para ladrillo visto (manos necesarias). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 12.000 | 12.000 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 650 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 649 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 12.000 | 12.000 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 651 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura al látex interior (manos necesarias). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.000 | 14.000 | procedencia: | 2.990,35 | 596,00 | 3.586,35 | 41.864.900 | 8.344.000 | 50.208.900 |
| 652 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 651 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 13.000 | 13.000 | consultor líder: procedencia: | 2.990,35 | 596,00 | 3.586,35 | 38.874.550 | 7.748.000 | 46.622.550 |
| 653 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura al látex exterior (manos necesarias). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 16.000 | 16.000 | procedencia: | 2.122,91 | 498,00 | 2.620,91 | 33.966.560 | 7.968.000 | 41.934.560 |
| 654 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 653 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.000 | 14.000 | consultor líder: procedencia: | 2.122,91 | 498,00 | 2.620,91 | 29.720.740 | 6.972.000 | 36.692.740 |
| 655 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura al látex interior con enduido. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.141 | 24.141 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 656 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 655 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 16.706 | 16.706 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 657 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura al látex exterior con enduido. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.329 | 24.329 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 658 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 657 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 17.081 | 17.081 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura al barniz sintético a manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye marco, lijado previo y limpieza). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 30.656 | 30.656 | procedencia: | 52,83 | | 52,83 | 1.619.556 | - | 1.619.556 |
| 660 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 659 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 27.300 | 27.300 | consultor líder: procedencia: | 52,83 | | 52,83 | 1.442.259 | - | 1.442.259 |
| 661 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura al látex de mocheta. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 9.281 | 9.281 | procedencia: | 939,22 | | 939,22 | 8.716.901 | - | 8.716.901 |
| 662 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 661 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5.016 | 5.016 | consultor líder: procedencia: | 939,22 | | 939,22 | 4.711.128 | - | 4.711.128 |
| 663 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura exterior de canalón. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 17.635 | 17.635 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 664 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 663 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 20.222 | 20.222 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 665 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura con tratamiento antióxido. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 12.994 | 12.994 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 666 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 665 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 12.431 | 12.431 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 667 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura sintética sobre rejas de metal (ambas caras). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.563 | 18.563 | procedencia: | 53,00 | | 53,00 | 983.839 | - | 983.839 |
| 668 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 667 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 23.204 | 23.204 | consultor líder: procedencia: | 53,00 | | 53,00 | 1.229.812 | - | 1.229.812 |
| 669 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Tratamiento con pintura fibrada (incluye malla de tela). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.125 | 37.125 | procedencia: | 49,88 | | 49,88 | 1.851.795 | - | 1.851.795 |
| 670 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 669 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 27.844 | 27.844 | consultor líder: procedencia: | 49,88 | | 49,88 | 1.388.859 | - | 1.388.859 |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estecho
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura de aberturas metálicas tipo balancín al esmalte sintético (ambas caras). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 21.347 | 21.347 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 672 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 671 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 16.706 | 16.706 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 673 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura sintética para aberturas metálicas (ambas caras). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.125 | 37.125 | procedencia: | 3,06 | | 3,06 | 113.603 | - | 113.603 |
| 674 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 673 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 20.981 | 20.981 | consultor líder: procedencia: | 3,06 | | 3,06 | 64.202 | - | 64.202 |
| 675 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura al esmalte sintético de barandas (ambas caras). | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 13.922 | 13.922 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 676 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 675 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 15.029 | 15.029 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 677 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura de cieloraso al barniz sintético manos necesarios (incluye lijado previo y limpieza). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.563 | 18.563 | procedencia: | 960,66 | | 960,66 | 17.832.732 | - | 17.832.732 |
| 678 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 677 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 18.929 | 18.929 | consultor líder: procedencia: | 960,66 | | 960,66 | 18.184.333 | - | 18.184.333 |
| 679 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura al látex de cieloraso (incluye lijado previo y limpieza). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 9.281 | 9.281 | procedencia: | 1.270,64 | | 1.270,64 | 11.792.810 | - | 11.792.810 |
| 680 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 679 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 12.985 | 12.985 | consultor líder: procedencia: | 1.270,64 | | 1.270,64 | 16.499.260 | - | 16.499.260 |
| 681 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura para tratamiento externo de tanque de agua. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.190 | 29.190 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 682 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 681 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 22.461 | 22.461 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 683 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura impermeabilizante para tratamiento interno de tanque de agua (incluye malla de tela). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 67.289 | 67.289 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoz
Ingeniera Civil
Reg. MOPC Nº: 42[illegible]2

AN BLAS
onstrucciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 683 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 48.727 | 48.727 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 685 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura de canaleta de chapa con esmalte sintético (Incluye antióxido, esmalte, aguarrás y lijado). | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 13.988 | 13.988 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 686 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 685 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 11.747 | 11.747 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 687 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Impermeabilización de losa con pintura fibrada (incluye malla de tela). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 37.125 | 37.125 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 688 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 687 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 27.844 | 27.844 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 689 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Reposición de pintura epoxi para piso. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.063 | 74.063 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 690 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 689 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 44.438 | 44.438 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 691 | 72131601-012 | Servicio de Pintura- Reposición de pintura antideslizante para canchas y pisos. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.250 | 59.250 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 692 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 691 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.625 | 29.625 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 693 | 72131601-012 | Servicio de Pintura- Reposición de pintura sintética. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 17.775 | 17.775 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 694 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 693 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 16.294 | 16.294 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 695 | 72131601-012 | Servicio de Pintura- Reposición de pintura sintética. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 4.148 | 4.148 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoz
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 695 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 5.728 | 5.728 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 697 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Limpieza final de obra y retiro de escombros (con retroexcavadora y camión volquete). | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 74.250 | 74.250 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 698 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Limpieza final de obra y retiro de escombros (con retiro manual y contenedor). | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 55.688 | 55.688 | procedencia: | 5,00 | 24,00 | 29,00 | 278.440 | 1.336.512 | 1.614.952 |
| 699 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Limpieza y mantenimiento de tanque de agua de fibra de vidrio. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 29.625 | 29.625 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 700 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Limpieza y mantenimiento de tanque de agua de Hormigón. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 27.844 | 27.844 | procedencia: | 80,66 | | 80,66 | 2.245.897 | - | 2.245.897 |
| 701 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Limpieza de canalón. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 10.406 | 10.406 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 702 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Limpieza de canal a cielo abierto. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 9.675 | 9.675 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 703 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Limpieza de canaletas. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 7.518 | 7.518 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 704 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Limpieza de rejilla de desague pluvial | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 14.813 | 14.813 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 705 | 72131601-002 | Preparación de obra-Excavación de suelo. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.864 | 59.864 | procedencia: | | 8,80 | 8,80 | | 526.803 | 526.803 |
| 706 | 72131601-002 | Preparación de obra-Relleno y compactación. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 42.404 | 42.404 | procedencia: | | 18,88 | 18,88 | | 800.588 | 800.588 |
| 707 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 706 | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 36.661 | 36.661 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 708 | 72131601-002 | Preparación de obra-Mortero de reparación. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 26.174 | 26.174 | procedencia: | | | - | | - | - |

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Estecche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 708 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 21.719 | 21.719 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 710 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Relleno y compactación con protección mecánica incluyendo colchón de arena. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 56.059 | 56.059 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 711 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 710 | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 59.122 | 59.122 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 712 | 72131701-008 | Reparación de empedrado-Reposición de empedrado. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 35.269 | 35.269 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 713 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 712 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 21.347 | 21.347 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| 714 | 72131701-008 | Reparación de empedrado-Reposición de piedra triturada en estacionamiento (incluye relleno y compactación) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 11.138 | 11.138 | procedencia: | | | - | | - | - |
| 715 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - ítem 714 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO | 1,00 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 9.281 | 9.281 | consultor líder: procedencia: | | | - | | - | - |
| | | | | | | 75.436.975 | 75.436.975 | | **Monto Certificado Nº 2** | | | **277.094.929** | **82.852.388** | 359.947.317 |
| | | | | | | | | | **Devolución de Anticipo (10%)** | | | 27.709.493 | 8.285.239 | 35.994.732 |
| | | | | | | | | | **Monto Neto Certificado Nº 2** | | | 249.385.436 | **74.567.149** | 323.952.585 |

**Son Guaraníes:** Setenta y Cuatro Millones, Quinientos Sesenta y Siete Mil, Ciento Cuarenta y Nueve.

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
R. S. MOPC N°: 4262

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.