AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N° 102/21**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de las Oficinas de la DINAPI - Plurianual		**Fecha de terminación:** 20 - 08 - 2021	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
Pintura en varios sectores			
Sala de reuniones y dirección			
2.9	Reparación de roturas de paredes con envarillado.	m2	14
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	55
Baño caballeros planta baja			
2.6	Reparación de revoque en general.	m2	11
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	40
Baño damas planta baja			
2.6	Reparación de revoque en general.	m2	10
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	40
Baño caballeros Sub Suelo			
2.6	Reparación de revoque en general.	m2	7
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	22
Baño damas Sub Suelo			
2.6	Reparación de revoque en general.	m2	7,55
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	20
3.11	Pintura de cielorraso.	m2	10
Salón de atención al público			
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	76,16
3.10	Pintura sintética para interior/exterior brilloso.	m2	1,35
Asientos para inodoros			
1.10	Cambio, provisión y colocación de asientos para inodoros acolchados.	Unidad	6

Ing. Victor Ayala Perdomo
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

ROBERTO F. BERNAL
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

CONTACTO:
victor.ayala71@hotmail.com

TEL: 021 931 867
CEL: 0982 568 107

DIRECCIÓN: FERNANDO DE LA MORA 259 – VILLA ELISA