TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS

EDWARDS SYSTEMS TECHNOLOGY

LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Calle Arq. Alfaro # 551 • B° Mburucuyá , Asunción – Paraguay • Tel. y FAX: (595-21) 290-443

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Asunción, Junio 2023
Ref. Incendios/Mantenimiento.

Se verifican los sistemas con los paneles IO500 que corresponde al edificio del Senado; la verificación de voceo.
Se llevo a cabo revisión de loops y sensores del edificio de Diputados; estos se encuentran en funcionamiento al 50% por estar fuera de data de funcionamiento optimo.
Se realizaron pruebas satisfactorias y limpieza de sensores en el edificio de Senado.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional