VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

MEMORÁNDUM

A: ***Arq. Francisco A. Martínez D.****, Director*
Dirección Administrativa

De: ***Bernardino Caballero,*** *Jefe*
Departamento de Transporte.

Ref.: Informe Técnico del Taller Servicios R.E.

Fecha: 29 de octubre de 2020

Por el presente informo que el Taller **Servicios R.E.**, de Arnulfo A. Ruffinelli, correspondiente al PAC Nº 357.403, realizó los trabajos de mantenimiento y reparación del Vehículo VOLKSWAGEN GOL, con Chapa BJH 747, a entera satisfacción de este departamento, según se detallan a continuación:

Descripción	Cantidad
CORREA DE AIRE	1
TENSOR DE CORREA DE AIRE	1
CAMBIAR BOMBA DE AGUA	1
TENSOR Y CORREA DENTADA	1
CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1
CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	1
LIMPIEZA DE TANQUE	1
SELECTORES DE CAMBIO	1
ESPIRAL DELANTERO	2
REPARACION DE SERVO FRENO	1
CAMBIO DE BATERIA	1
CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR	1

Atentamente.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-S.S.C.

Recibí: Lic. Raquel Guggiari C.

Firma:

Fecha: 29 / 10 / 20

Obs.: Informe 744

SERVICIOS R.E.
De ARNULFO A. RUFFINELLI

Asunción, 29 de octubre de 2020

Cliente: Vicepresidencia de la Republica

Vehiculo: **: VW Gol Chapa: BJH 747 AÑO: 2012**

INFORME TECNICO

Orden	Descripción de los trabajos realizados	Cantidad	U.M.
1	CORREA DE AIRE	1	Unidad
2	TENSOR DE CORREA DE AIRE	1	Unidad
3	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	1	Unidad
4	TENSOR Y CORREA DENTADA	1	Unidad
5	CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	Unidad
6	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	1	Unidad
7	LIMPIEZA DE TANQUE	1	Unidad
8	SELECTORES DE CAMBIO	1	Unidad
9	ESPIRAL DELANTERO	2	Unidad
10	REPARACION DE SERVO FRENO	1	Unidad
11	CAMBIO DE BATERIA	1	Unidad
12	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE DE SILENCIADOR	1	Unidad

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Talleres General - Tel: 212 235

Recibido por: **Fecha:**

DIRECCION: Nicaragua y Pa'i Pérez TELEFONOS: 021-212-235 CELULAR: 0981-911553