AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9
NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta
N° 002475

Villa Elisa, 10 de junio de 2021.-
Señor(es): Secretaria Nacional de Cultura
Dirección:

Les presentamos nuestro presupuesto para el mantenimiento de Edificios según la siguiente planilla:

TRABAJOS REALIZADOS EN JUNIO					
Adecuación de instalación eléctrica y aislación de humedad E. Ayala N°882					
4.36	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2.	ml	125	23.900	2.987.500
5.2	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	m2	18	60.000	1.080.000
8.9	Impermeabilización de Muro en forma horizontal	m2	18	75.000	1.350.000
9.28	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior)	m2	80	35.000	2.800.000
Reparación de techo Hemeroteca					
5.3	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior.	m2	25	100.000	2.500.000
TOTAL					**10.717.500**

El Precio Total es de Guaraníes Diez Millones Setecientos Diez y Siete Mil Quinientos.-

Ing. Víctor Ayala Perdomo
Propietario

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Rosa Sanchez

000014

AYALA PERDOMO INGENIERIA

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Secretaria Nacional de Cultura		**Presupuesto N° 2475**	
Obra: Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias		**Fecha de terminación: 22 - 06 - 2021**	
TRABAJOS REALIZADOS			
TRABAJOS REALIZADOS EN JUNIO			
Adecuación de instalacióln electrica y aislación de humedad E. Ayala N° 882			
4.36	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2	ml	125
5.2	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas)	m2	18
8.9	Impermeabilización de Muro en forma horizontal	m2	18
9.28	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior)	m2	80
Reparación de techo Hemeroteca			
5.3	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior.	m2	25

Ing. Víctor Ayala Perdomo
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
do. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Secretaria Nacional Cultura

000019

CONTACTO:
victor.ayala71@hotmail.com
TEL: 021 931 867
CEL: 0984 856 118
DIRECCIÓN: FERNANDO DE LA MORA 272 – VILLA ELISA