BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, siendo las quince y treinta horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **Sgto1° Tec Tania Elizabeth Ramírez Gómez, Control Interno** de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP",** el **SA Tec Pedro Ramón Cabrera Ortiz, Miembro del Comité de Recepción** y el Señor **LUIS MARIO IRRAZÁBAL COLMÁN**, Representante de la Empresa **ELEMEC S.R.L.,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la **Auditoria Interna** de la FAP, el F.P. Juan Ramón Riquelme y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **45/2024** de la FAP y la Orden de Servicio N° **20,21,22,23/312** e Informe Técnico de Servicio N° S/N, abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
		LOTE 12: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado: N° 1813
1	Evento	Carga de gas.
1	Evento	Limpieza de serpentin.
1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador.
1	Evento	Mano de obra.
		LOTE 12: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado: N° 1815
1	Evento	Carga de gas.
1	Evento	Limpieza de serpentin.
1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador.
1	Evento	Mano de obra.
		LOTE 12: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado: N° 1816
1	Evento	Carga de gas.
1	Evento	Limpieza de serpentin.
1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador.
1	Evento	Mano de obra.
		LOTE 13: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado: N° 1371
1	Evento	Carga de gas.
1	Evento	Cambio de rulemanes de forzador.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
Dpto. Adm. y Finanzas
Div. Control Interno

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
Comite de Recepción

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1

1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador.
1	Evento	Cambio y reparación de placa electrónica con control.
1	Evento	Mano de obra.

En prueba de conformidad con la recepción de los servicios, siendo las dieciséis horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Tania Elizabeth Ramírez Gómez
Sgto1° Tec - Control Interno DAF - BAT

Pedro Ramón Cabrera Ortiz
SA Tec - Miembro de Comité de Recepción

LUIS MARIO IRRAZÁBAL COLMÁN
Representante de ELEMEC S.R.L.

ELEMEC S.R.L
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1