BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintidós, siendo las nueve horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la VS1° Tec Erika Betina Roa Ucedo, **Control Interno** de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP",** el SOP AVC Francisco Teodoro Villamayor , **Miembro del Comité de Recepción** y el Señor Antonio Ramón Fernández Alfonso, Representante de la Empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS.,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la **Auditoria Interna** de la FAP, el FF.PP Juan Ramón Riquelme y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **60/2022** de la FAP y la Orden de Servicio N° **01,02,03,04,05,06,07,08/312** e Informe Técnico de Servicio N° **02917, 02918, 02919, 02920, 02921, 02922, 02923, 02924,** abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
LOTE N° 5: ITEM 1: SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280 ROTULADO N° 1744, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Cambio de filtro de Aire
1	Evento	Cambio de bujía
1	Evento	Cambio de rulemanes para Cabezal
1	Evento	Cambio cañito de combustible
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 5: ITEM 2: SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280 ROTULADO N° 1745, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Cambio de filtro de Aire
1	Evento	Cambio de bujía
1	Evento	Cambio de rulemanes para Cabezal
1	Evento	Cambio cañito de combustible
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 5: ITEM 3: SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R-11 ROTULADO N° 1772, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Cambio de filtro de Aire
1	Evento	Cambio de bujía
1	Evento	Mantenimiento y engrase del engranaje de cabezal
1	Evento	Cambio de rulemanes para Cabezal
1	Evento	Cambio cañito de combustible
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 5: ITEM 4: SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R-11 ROTULADO N° 1773, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Cambio de filtro de Aire
1	Evento	Cambio de capuchón de bujía
1	Evento	Cambio de bujía
1	Evento	Cambio cañito de combustible
1	Evento	Mano de Obra

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN · COMANDO DE LA FUERZA AÉREA · BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" · Dpto. Adm. y Finanzas · Div. Control Interno

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN · COMANDO DE LA FUERZA AÉREA · BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" · Comité de Recepción

LOTE N° 5: ITEM 5: SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R-11 ROTULADO N° 1774, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Cambio de filtro de Aire
1	Evento	Cambio de capuchón de bujía
1	Evento	Cambio de bujía
1	Evento	Cambio cañito de combustible
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 5: ITEM 6: SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA OLEOMAC ROTULADO N° 1669, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Cambio de filtro de Aire
1	Evento	Cambio de capuchón de bujía
1	Evento	Cambio de bujía
1	Evento	Cambio cañito de combustible
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 5: ITEM 7: SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION MOTOSIERRA MARCA STIHLL 381 ROTULADO N° 1668, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Cambio de bujía
1	Evento	Cambio de cable de contacto
1	Evento	Mano de obra
LOTE N° 5: ITEM 8: SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE MOTOSIERRA MARCA STIHLL 381 ROTULADO N° 1814, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Cambio de bujía
1	Evento	Cambio de cadena
1	Evento	Mano de obra

En prueba de conformidad con la recepción de las mercaderías, siendo las nueve horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Erika Betina Roa Ucedo
VS1° Tec Control Interno DAF – BAT

Francisco Teodoro Villamayor
SOP AVC Miembro de Comité de Recepción

Antonio Ramón Fernández Alfonso
Representante de COMPU NEW & ASOCIADOS