Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 5113

Informe de Recepción

Proveedor: FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Fecha: 30/05/25

Orden provision/trabajo: 44

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460.000	460.000
2	1097	Capacitor de marcha del compresor	Mantenimiento	Unidad	1,0000	57.000	57.000
3	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150.000	150.000
4	1145	Mano de obra instalación de A.A. tipo spl	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350.000	350.000
5	1100	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250.000	250.000
6	1145	Mano de obra instalación de A.A. tipo spl	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350.000	350.000
7	1145	Mano de obra instalación de A.A. tipo spl	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350.000	350.000
8	1145	Mano de obra instalación de A.A. tipo spl	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350.000	350.000
9	1100	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250.000	250.000
10	577	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460.000	460.000
11	1097	Capacitor de marcha del compresor	Mantenimiento	Unidad	1,0000	57.000	57.000
12	1616	Mano de obra - split de 24.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150.000	150.000

Total General: 3.234.000

Observación:

Confeccionado Por: Nadia Villalba

Fecha: 30/05/25

Recibido Por: Julio Bernal

Fecha: 30/05/25

FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 30 de mayo de 2025

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 000044/2025**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316-41349	ELECTROLUX	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			96	Capacitor de marcha del compresor - Split de 18.000 BTU
			97	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-52808	VCP	Split 12000	666	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-32386	JAMES	Split 18000	689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU
2316-52801	VCP	Split 12000	666	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-52802	VCP	Split 12000	666	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-52800	VCP	Split 12000	666	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-41326	TOKYO	Split 18000	689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU
2316-42523	JAMES	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			165	Capacitor de marcha del compresor - Split de 24.000 BTU
			166	Mano de obra - Split de 24.000 BTU

ES COPIA FIEL DEL ORIG

Técnico Responsable: Cristhian Gonzalez

FRIO UNIVERSAL
R.U.C. 8000
Acceso S
(021)

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello):

Econ. Fátima Alvar
Bernal Profesional
Dirección Administra

Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA